


**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА  
 жилого дома № 75 по ул. Амосова**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Фундамент</b>		
1.1	Ввод трубопроводов	Герметизация ввода трубопроводов ТС и ХВС	Тек. ремонт
1.2	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 5 шт	
1.3		Разрушение штукатурки – 2 м <sup>2</sup>	
<b>2</b>	<b>Внешние части дома</b>		
2.1	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. № 6, 9, 13, 16, 17, 19, 28, 32, 40, 43, 45, 46, 55, 58, 59, 62, 65, 68)	Тек. ремонт
2.2	Подвальные пристройки	Ремонт кровли – 2 шт	
<b>3</b>	<b>Крыша</b>		
<b>4</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
4.1	Подъезды	Ремонт подъездов – 4 шт.	Тек. ремонт
4.2		Замена оконных блоков – 16 шт	
4.3		Замена тамбурных дверей – 4 шт	
<b>5</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
<b>6</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 120 м	Тек. ремонт
6.2	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	
<b>7</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
7.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 120 м	Тек. ремонт
<b>8</b>	<b>Система канализации</b>		
<b>9</b>	<b>Система электроснабжения в помещениях общего пользования</b>		
9.1	Подъезды	Установка энергосберегающих светильников – 28 шт	Тек. ремонт
<b>10</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		
10.1	Территория	Установка урн у подъездов – 4 шт.	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"



Данчин В. В.


Члены комиссии:

Мастер участка



Дьячкин А. В.

Начальник ПТО



Молин О. Е.

Представитель собственников

