

"Утверждаю"  
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"29" октября 2018 г.

## А К Т

### ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 99 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Фундамент</b>		
1.1	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 26 шт	Тек. ремонт
1.2		Герметизация примыкания к отмостке – 108 м	
1.3	Отмостки	Разрушение отмостки – 108 м <sup>2</sup>	
<b>2</b>	<b>Внешние части дома</b>		
2.1	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. № 14, 29, 50, 56)	Тек. ремонт
<b>3</b>	<b>Крыша</b>		
3.1	Кровля	Герметизация стыков кровельных плит – 340 м	Тек. ремонт
<b>4</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
<b>5</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
5.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 15 – 28 шт, Ø 20 - 28 шт	Тек. ремонт
5.2	ИТП	Установка общедомовых приборов учета ТС	
<b>6</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
6.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 15 – 12 шт, Ø 25 - 16 шт	Тек. ремонт
6.2	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	
<b>7</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
7.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 25 - 16 шт	Тек. ремонт
<b>8</b>	<b>Система канализации</b>		
<b>9</b>	<b>Система электроснабжения в помещениях общего пользования</b>		
9.1	Подъезды	Ремонт 3-х квартирных эл. щитов - 10 шт.	Тек. ремонт
9.2		Установка энергосберегающих светильников – 28 шт	
<b>10</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		
10.1	Территория	Установка урн у подъездов – 4 шт.	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников

Гурчикина В. Р.