

А К Т
ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
 жилого дома № 78 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1	Фундамент		
1.1	Ввод трубопроводов	Герметизация ввода трубопроводов ТС и ХВС	Тек. ремонт
1.2	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 16 шт	
2	Внешние части дома		
2.1	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. 34)	Тек. ремонт
2.2		Разрушение краев козырька балкона (кв. 18)	
3	Крыша		
3.1	Вентшахты	Герметизация примыкания к вентшахтам – 60 м	Тек. ремонт
3.2		Ремонт зонтов – 5 шт	
3.3		Окраска зонтов – 12 шт	
3.4	Фановые	Ремонт примыкания – 6 м ²	
3.5	стояки (Ø 100	Удлинить стояки – 14 шт	
3.6	мм – 14 шт)	Утепление – 14 шт	
4	Помещения общего пользования		
4.1	Подъезды	Ремонт подъездов – 4 шт.	Тек. ремонт
4.2		Замена оконных блоков – 16 шт	
4.3		Замена тамбурных дверей – 4 шт	
5	Система теплоснабжения		
6	Система горячего водоснабжения		
6.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 200 м	Тек. ремонт
6.2	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	
7	Система холодного водоснабжения		
7.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 150 м	Тек. ремонт
8	Система канализации		
9	Система электроснабжения в помещениях общего пользования		
9.1	Подъезды	Установка энергосберегающих светильников – 28 шт	Тек. ремонт
10	Объекты внешнего благоустройства		

Председатель комиссии:


Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:


Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

 Молин О. Е.

Представитель собственников

 Местников