



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"15" октября 2018 г.

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 61 по ул. Солидарности**

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ | Вид ремонта |
|-------|---|--|-------------|
| 1 | Фундамент | | |
| 1.1 | Ввод трубопроводов | Герметизация ввода трубопроводов ТС | Тек. ремонт |
| 1.2 | Цоколь | Устройство вентилируемых продухов – 7 шт | |
| 1.3 | Отмостки | Разрушение отмостки – 60 м ² | |
| 2 | Внешние части дома | | |
| 2.1 | Балконы | Разрушение краев балконных плит (кв. № 11, 15, 16, 30, 40, 48) | Тек. ремонт |
| 2.2 | Крыльца | Замена козырьков крылец подъездов – 4 шт. | |
| 2.3 | | Разрушение стяжки крылец – 4 шт. | |
| 2.4 | Подвальная пристройка | Разрушение штукатурного слоя - 5 м ² | |
| 2.5 | Пристройка с торца дома | Разрушение кровли – 6 м ² | |
| 3 | Крыша | | |
| 4 | Помещения общего пользования | | |
| 4.1 | Подъезды | Ремонт подъездов – 4 шт. | Тек. ремонт |
| 4.2 | | Замена оконных блоков на ПВХ – 12 шт | |
| 5 | Система теплоснабжения | | |
| 6 | Система горячего водоснабжения | | |
| 6.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учета – 1 шт. | Тек. ремонт |
| 7 | Система холодного водоснабжения | | |
| 8 | Система канализации | | |
| 9 | Система электроснабжения в помещениях общего пользования | | |
| 9.1 | Подъезды | Установка энергосберегающих светильников – 24 шт | Тек. ремонт |
| 10 | Объекты внешнего благоустройства | | |
| 10.1 | Территория | Установка урн у подъездов – 4 шт. | Тек. ремонт |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников