

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"08" октября 2018 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 80 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|-------|---|--|-------------|
| 1 | Фундамент | | |
| 1.1 | Ввод трубопроводов | Герметизация ввода трубопроводов ТС и ХВС | Тек. ремонт |
| 1.2 | Цоколь | Устройство вентилируемых продухов – 24 шт | |
| 2 | Внешние части дома | | |
| 2.1 | Балконы | Разрушение краев балконных плит (кв. 6) | Тек. ремонт |
| 3 | Крыша | | |
| 3.1 | Кровля | Ремонт окончаний плит – 8 м | Тек. ремонт |
| 3.2 | Киоск выхода | Ремонт крыши киоска выхода – 4 м ² | |
| 3.3 | Вентшахты | Герметизация примыкания к вентшахтам – 50 м | |
| 3.4 | Фановые стояки | Утепление – 12 шт | |
| 4 | Помещения общего пользования | | |
| 4.1 | Подъезды | Ремонт подъездов – 4 шт. | Тек. ремонт |
| 4.2 | | Замена оконных блоков – 16 шт | |
| 5 | Система теплоснабжения | | |
| 6 | Системы горячего водоснабжения | | |
| 6.1 | Подвал | Замена крана шарового Ø 15 – 14 шт, Ø 25 - 14 шт | Тек. ремонт |
| 6.2 | ИТП | Установка общедомового прибора учета – 1 шт. | |
| 7 | Система холодного водоснабжения | | |
| 7.1 | Подвал | Замена крана шарового Ø 25 - 14 шт | Тек. ремонт |
| 8 | Система канализации | | |
| 8.1 | Подвал 2 под. | Замена трубопроводов с фасонными частями – 10 м | Тек. ремонт |
| 9 | Система электроснабжения в помещениях общего пользования | | |
| 9.1 | Подъезды | Ремонт 3-х квартирных эл. щитов - 12 шт. | Тек. ремонт |
| 9.2 | | Установка шкафов для слаботочных сетей – 20 шт | |
| 10 | Объекты внешнего благоустройства | | |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка



Дьячкин А. В.

Начальник ПТО



Молин О. Е.

Представитель собственников

