"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
_____ С. В. Данилович
"23" октября 2024 г.

# А К Т
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
### жилого дома № 99а по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| 1 | | **Внешние части дома** | |
| 1.1 | Фасад | Восстановительный ремонт межпанельных швов (кв. № 48) – 1,5 м | Тек. ремонт |
| | | | |
| 2 | | **Крыша** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 3 | | **Помещения общего пользования** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 4 | | **Система теплоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 5 | | **Система горячего водоснабжения** | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 6 | | **Система холодного водоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 7 | | **Система канализации** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 8 | | **Система электроснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 9 | | **Объекты внешнего благоустройства** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |

Председатель комиссии:
Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:
Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников _____ Коевинцев Л.О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
_____ С. В. Данилович
"23" октября 2024 г.

# А К Т
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
### жилого дома № 99 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| 1 | Внешние части дома | | |
| 1.1 | Отмостки | Восстановительный ремонт поверхности стяжки отмостки – 62 м$^2$ (тыл) | Тек. ремонт |
| 1.2 | Крыльца | Частичный ремонт штукатурки и окраска торцов крылец | |
| 1.3 | | Окраска уголков обрамления крылец | |
| | | | |
| 2 | Крыша | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 3 | Помещения общего пользования | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 4 | Система теплоснабжения | | |
| 4.1 | ИТП | Установка общедомовых приборов учёта ТС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 5 | Система горячего водоснабжения | | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 6 | Система холодного водоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 7 | Система канализации | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 8 | Система электроснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 9 | Объекты внешнего благоустройства | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |

Председатель комиссии:
Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:
Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников _____ Ковешников Л.О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
_____ С. В. Данилович
"23" октября 2024 г.

# А К Т
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
## жилого дома № 98 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Решение о принятии мер |
|---|---|---|---|
| 1 | | **Внешние части дома** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 2 | | **Крыша** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 3 | | **Помещения общего пользования** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 4 | | **Система теплоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 5 | | **Система горячего водоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 6 | | **Система холодного водоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 7 | | **Система канализации** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 8 | | **Система электроснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 9 | | **Объекты внешнего благоустройства** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |

Председатель комиссии:
Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.
Члены комиссии:
Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников Косвинцев В.О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
_____ С. В. Данилович
"23" октября 2024 г.

# А К Т
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
### жилого дома № 97а по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| 1 | | **Внешние части дома** | |
| 1.1 | Балконы | Разрушение краёв балконной плиты кв. № 25 (не аварийно) | Тек. ремонт |
| | | | |
| 2 | | **Крыша** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 3 | | **Помещения общего пользования** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 4 | | **Система теплоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 5 | | **Система горячего водоснабжения** | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 6 | | **Система холодного водоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 7 | | **Система канализации** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 8 | | **Система электроснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 9 | | **Объекты внешнего благоустройства** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников _____ Косвинцев Д. О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
_____ С. В. Данилович
"10" октября 2024 г.

# А К Т
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
### жилого дома № 97 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| 1 | | **Внешние части дома** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 2 | | **Крыша** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 3 | | **Помещения общего пользования** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 4 | | **Система теплоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 5 | | **Система горячего водоснабжения** | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 6 | | **Система холодного водоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 7 | | **Система канализации** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 8 | | **Система электроснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 9 | | **Объекты внешнего благоустройства** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |

Председатель комиссии:
Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:
Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников _____ Коевницев Л.О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
_____ С. В. Данилович
"9" октября 2024 г.

# А К Т
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
### жилого дома № 91 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| 1 | | **Внешние части дома** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 2 | | **Крыша** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 3 | | **Помещения общего пользования** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 4 | | **Система теплоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 5 | | **Система горячего водоснабжения** | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 6 | | **Система холодного водоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 7 | | **Система канализации** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 8 | | **Система электроснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 9 | | **Объекты внешнего благоустройства** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |

Председатель комиссии:
Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.
Члены комиссии:
Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников _____ Косвинцев Л.О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
С. В. Данилович
"7" октября 2024 г.

# А К Т
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
### жилого дома № 90 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| 1 | Внешние части дома | | |
| 1.1 | Цоколь | Окраска цоколя | Тек. ремонт |
| 1.2 | Крыльца | Частичный ремонт штукатурки и окраска торцов крылец | |
| 1.3 | | Окраска уголков обрамления крылец | |
| | | | |
| 2 | Крыша | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 3 | Помещения общего пользования | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 4 | Система теплоснабжения | | |
| 4.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ТС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 5 | Система горячего водоснабжения | | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 6 | Система холодного водоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 7 | Система канализации | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 8 | Система электроснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 9 | Объекты внешнего благоустройства | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |

Председатель комиссии:
Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:
Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников Косвинцев Д.О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
_____ С. В. Данилович
"10" октября 2024 г.

# АКТ
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
## жилого дома № 89 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| 1 | | **Внешние части дома** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 2 | | **Крыша** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 3 | | **Помещения общего пользования** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 4 | | **Система теплоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 5 | | **Система горячего водоснабжения** | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 6 | | **Система холодного водоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 7 | | **Система канализации** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 8 | | **Система электроснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 9 | | **Объекты внешнего благоустройства** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |

Председатель комиссии:
Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.
Члены комиссии:
Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников Косвинцев Д.О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
_____ С. В. Данилович
"7" октября 2024 г.

# А К Т
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
## жилого дома № 88 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| 1 | | **Внешние части дома** | |
| 1.1 | Отмостки | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 2 | | **Крыша** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 3 | | **Помещения общественного пользования** | |
| 3.1 | Подьезды | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 4 | | **Система теплоснабжения** | |
| 4.1 | ИТП | Установка общедомовых приборов учёта ТС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 5 | | **Система горячего водоснабжения** | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 6 | | **Система холодного водоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 7 | | **Система канализации** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 8 | | **Система электроснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 9 | | **Объекты внешнего благоустройства** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |

Председатель комиссии:
Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:
Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников _____ Косвинцев Д.О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
_____ С. В. Данилович
"10" октября 2024 г.

# А К Т
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
## жилого дома № 87 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| **1** | **Внешние части дома** | | |
| 1.1 | Цоколь | Частичная окраска цоколя | Тек. ремонт |
| | | | |
| **2** | **Крыша** | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| **3** | **Помещения общего пользования** | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| **4** | **Система теплоснабжения** | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| **5** | **Система горячего водоснабжения** | | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| | | | |
| **6** | **Система холодного водоснабжения** | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| **7** | **Система канализации** | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| **8** | **Система электроснабжения** | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| **9** | **Объекты внешнего благоустройства** | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |

Председатель комиссии:
Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:
Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников _____ Коевницев П.О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
С. В. Данилович
"1" октября 2024 г.

# АКТ
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
### жилого дома № 77/1 по ул. Лейтенанта Амосова

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| 1 | | **Внешние части дома** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 2 | | **Крыша** | |
| | | | |
| | | | |
| 3 | | **Помещения общего пользования** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 4 | | **Система теплоснабжения** | |
| 4.1 | ИТП | Установка общедомовых приборов учёта ТС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 5 | | **Система горячего водоснабжения** | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 6 | | **Система холодного водоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 7 | | **Система канализации** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 8 | | **Система электроснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 9 | | **Объекты внешнего благоустройства** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников _____ Коевинцев Д.О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
_____ С. В. Данилович
"27" сентября 2024 г.

# А К Т
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
### жилого дома № 77 по ул. Лейтенанта Амосова

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| 1 | Внешние части дома | | |
| 1.2 | Подвальные пристройки | Дефектов, влияющих на эксплуатацию не обнаружено | |
| | | | |
| 2 | Крыша | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 3 | Помещения общего пользования | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 4 | Система теплоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 5 | Система горячего водоснабжения | | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 6 | Система холодного водоснабжения | | |
| 6.1 | ОДПУ ХВС | Ремонт либо замена неисправного расходомера Карат-551-32 | Тек. ремонт |
| | | | |
| 7 | Система канализации | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 8 | Система газоснабжения | | |
| 8.1 | ВДГО | Дефектов не выявлено. Очередная диагностика в 2029 г. | |
| | | | |
| 9 | Система электроснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 10 | Объекты внешнего благоустройства | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |

Председатель комиссии:
Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:
Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников _____ Коевинцев Д.О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
_____ С. В. Данилович
"2" октября 2024 г.

# А К Т
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
## жилого дома № 76 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| 1 | | **Внешние части дома** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 2 | | **Крыша** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 3 | | **Помещения общего пользования** | |
| 3.1 | Подъезды | Ремонт слаботочных щитков – 30 шт. | Тек. ремонт |
| | | | |
| 4 | | **Система теплоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 5 | | **Система горячего водоснабжения** | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 6 | | **Система холодного водоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 7 | | **Система канализации** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 8 | | **Система электроснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 9 | | **Объекты внешнего благоустройства** | |
| 9.1 | Территория | Установка урн возле подъездов – 6 шт. | Тек. ремонт |
| | | | |

Председатель комиссии:
Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:
Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников _____ Коевищев Д.О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
_____ С. В. Данилович
"24" октября 2024 г.

# АКТ
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
### жилого дома № 75 по ул. Лейтенанта Амосова

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| 1 | | **Внешние части дома** | |
| 1.1 | Цоколь | Требуется незначительный ремонт штукатурного слоя, плановая профилактическая окраска цоколя | Тек. ремонт |
| 1.2 | Подвальные пристройки | Требуется ремонт верхнего порога входа в подвал (у подъезда № 1) | |
| 1.3 | Балконы | Незначительные сколы краёв балконных плит (кв. № 9, 11) (угрозы жизни и здоровью нет) | |
| 2 | | **Крыша** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | | **Помещения общего пользования** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 4 | | **Система теплоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 5 | | **Система горячего водоснабжения** | |
| 5.1 | ИТП | Требуется устройство узла терморегулирования системы ГВС (установка регулятора температуры) | Тек. ремонт |
| 6 | | **Система холодного водоснабжения** | |
| | ОДПУ ХВС | Необходим ремонт либо замена тепловычеслителя Эльф на узле учета ХВС (неисправен) | Тек. ремонт |
| | | | |
| 7 | | **Система канализации** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 8 | | **Система газоснабжения** | |
| 8.1 | ВДГО | Дефектов не выявлено. Очередная диагностика в 2029 г. | Тек. ремонт |
| | | | |
| 9 | | **Система электроснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 10 | | **Объекты внешнего благоустройства** | |
| | | Дефектов не выявлено | |

Председатель комиссии:
Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.
Члены комиссии:
Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников самоустранился от осмотра

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
_____ С. В. Данилович
"2" октября 2024 г.

# А К Т
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
### жилого дома № 74 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| 1 | | **Внешние части дома** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 2 | | **Крыша** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 3 | | **Помещения общего пользования** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 4 | | **Система теплоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 5 | | **Система горячего водоснабжения** | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 6 | | **Система холодного водоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 7 | | **Система канализации** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 8 | | **Система электроснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 9 | | **Объекты внешнего благоустройства** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |

Председатель комиссии:
Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:
Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников _____ Косвинцев Н. О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
_____ С. В. Данилович
"27" сентября 2024 г.

# АКТ
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
### жилого дома № 73 по ул. Лейтенанта Амосова

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| 1 | | **Внешние части дома** | |
| 1.1 | Цоколь | Частичное восстановление окраски цоколя | Тек. ремонт |
| | | | |
| 2 | | **Крыша** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 3 | | **Помещения общего пользования** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 4 | | **Система теплоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 5 | | **Система горячего водоснабжения** | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 6 | | **Система холодного водоснабжения** | |
| 6.1 | ОДПУ ХВС | Ремонт либо замена неисправного тепловычислителя Эльф-01 | Тек. ремонт |
| | | | |
| 7 | | **Система канализации** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 8 | | **Система газоснабжения** | |
| 8.1 | ВДГО | Дефектов не выявлено. Очередная диагностика в 2029 г. | |
| | | | |
| 9 | | **Система электроснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 10 | | **Объекты внешнего благоустройства** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |

Председатель комиссии:
Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:
Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников _____ Косвинцев Д.О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
_____ С. В. Данилович
"2" октября 2024 г.

# АКТ
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
### жилого дома № 72 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| 1 | | **Внешние части дома** | |
| 1.1 | Цоколь | Разрушение штукатурного слоя (1,5 м$^2$) под окном кв. № 1 | Тек. ремонт |
| 1.2 | Крыльца | Незначительные сколы ступеней крыльца № 6 | |
| | | | |
| 2 | | **Крыша** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 3 | | **Помещения общего пользования** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 4 | | **Система теплоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 5 | | **Система горячего водоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 6 | | **Система холодного водоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 7 | | **Система канализации** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 8 | | **Система электроснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 9 | | **Объекты внешнего благоустройства** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |

Председатель комиссии:
Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:
Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников _____ Косвинцев Д.О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
С. В. Данилович
"26" сентября 2024 г.

# АКТ
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
### жилого дома № 71 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| 1 | | **Внешние части дома** | |
| 1.1 | Отмостка | Ремонт бетонной отмостки (100 %) (не аварийное) | Кап. ремонт |
| | | | |
| 2 | | **Крыша** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 3 | | **Помещения общего пользования** | |
| 3.1 | Подвал | Ремонт и окраска стен и потолка подвала (100 %) | Кап. ремонт |
| | | (не аварийное) | |
| 4 | | **Система теплоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 5 | | **Система горячего водоснабжения** | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 6 | | **Система холодного водоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 7 | | **Система канализации** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 8 | | **Система электроснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 9 | | **Объекты внешнего благоустройства** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |

Председатель комиссии:
Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:
Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников Коевницев Л.О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
_____ С. В. Данилович
"27" сентября 2024 г.

# А К Т
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
### жилого дома № 69 по ул. Лейтенанта Амосова

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| 1 | | **Внешние части дома** | |
| 1.1 | Фасад здания | Мелкий восстановительный ремонт кирпичной кладки (не аварийное):<br>• у балконов и окон кв. № 2, 11, 16, 22, 26, 29, 30<br>• под окнами магазина (между подъездами № 2 – 3) | Тек. ремонт |
| | | | |
| 2 | | **Крыша** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 3 | | **Помещения общего пользования** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 4 | | **Система теплоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 5 | | **Система горячего водоснабжения** | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 6 | | **Система холодного водоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 7 | | **Система канализации** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 8 | | **Система газоснабжения** | |
| 8.1 | ВДГО | Дефектов не выявлено. Очередная диагностика в 2029 г. | |
| | | | |
| 9 | | **Система электроснабжения** | |
| 9.1 | | Требуется ремонт электрических сетей – 100 % | Кап. Ремонт 2026-2028 гг |
| | | | |
| 10 | | **Объекты внешнего благоустройства** | |
| | | Дефектов не выявлено | |

Председатель комиссии:
Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:
Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников _____ Коевигоцев А.О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
_____ С. В. Данилович
"25" сентября 2024 г.

# А К Т
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
### жилого дома № 68 по ул. Лейтенанта Амосова

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| 1 | | **Внешние части дома** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 2 | | **Крыша** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 3 | | **Помещения общего пользования** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 4 | | **Система теплоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 5 | | **Система горячего водоснабжения** | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 6 | | **Система холодного водоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 7 | | **Система канализации** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 8 | | **Система электроснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 9 | | **Объекты внешнего благоустройства** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |

Председатель комиссии:
Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:
Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников _____ Коевницев Д.О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
_____ С. В. Данилович
"26" сентября 2024 г.

# А К Т
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
### жилого дома № 67 по ул. Лейтенанта Амосова

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| 1 | | **Внешние части дома** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 2 | | **Крыша** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 3 | | **Помещения общего пользования** | |
| 3.1 | Подвал | Ремонт и окраска стен и потолка подвала (100 %) | Кап. ремонт 2024 г. |
| | | | |
| 4 | | **Система теплоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 5 | | **Система горячего водоснабжения** | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 6 | | **Система холодного водоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 7 | | **Система канализации** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 8 | | **Система электроснабжения** | |
| 8.1 | Подвал, подъезды | Ремонт электрических сетей (100 %) | Кап. ремонт 2024 г. |
| | | | |
| 9 | | **Объекты внешнего благоустройства** | |
| | | Дефектов не выявлено | |

Председатель комиссии:
Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников _____ Коевилцев Д.О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
_____ С. В. Данилович
"25" сентября 2024 г.

# АКТ
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
### жилого дома № 66 по ул. Лейтенанта Амосова

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| 1 | Внешние части дома | | |
| 1.4 | Фасад | Восстановление защитного слоя межпанельных швов кв. № 25 (9 м) | Тек. ремонт |
| 1.5 | Балконы | Незначительное разрушение краёв балконной плиты кв. № 8, 24, 26,73 (не аварийное) | |
| | | | |
| 2 | Крыша | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 3 | Помещения общего пользования | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 4 | Система теплоснабжения | | |
| 4.1 | ИТП | Установка общедомовых приборов учёта ТС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 5 | Система горячего водоснабжения | | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 6 | Система холодного водоснабжения | | |
| 6.1. | ОДПУ ХВС | Необходим ремонт либо замена тепловычеслителя Эльф-01 на узле учета ХВС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 7 | Система канализации | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 8 | Система электроснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 9 | Объекты внешнего благоустройства | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |

Председатель комиссии:
Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:
Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников _____ Косвинцев Д.О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
_____ С. В. Данилович
"26" сентября 2024 г.

# А К Т
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
### жилого дома № 65 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| 1 | **Внешние части дома** | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 2 | **Крыша** | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 3 | **Помещения общего пользования** | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 4 | **Система теплоснабжения** | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 5 | **Система горячего водоснабжения** | | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 6 | **Система холодного водоснабжения** | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 7 | **Система канализации** | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 8 | **Система электроснабжения** | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 9 | **Объекты внешнего благоустройства** | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |

Председатель комиссии:
Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников _____ Коевинцев Д.О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
С. В. Данилович
"1" октября 2024 г.

# А К Т
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
### жилого дома № 63а по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| 1 | | **Внешние части дома** | |
| 1.1 | Подвальные пристройки | Дефектов, влияющих на эксплуатацию не обнаружено. Запланирован капитальный ремонт на 2029-2031 гг | Тек. Ремонт |
| 1.2 | Фасад | Ремонт температурного шва (тыл) | |
| | | | |
| 2 | | **Крыша** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 3 | | **Помещения общего пользования** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 4 | | **Система теплоснабжения** | |
| 4.1 | ИТП | Установка общедомовых приборов учёта ТС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 5 | | **Система горячего водоснабжения** | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 6 | | **Система холодного водоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 7 | | **Система канализации** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 8 | | **Система газоснабжения** | |
| 8.1 | ВДГО | Дефектов не выявлено. Очередная диагностика в 2029 г. | |
| | | | |
| 9 | | **Система электроснабжения** | |
| 9.1 | | Требуется ремонт электрических сетей – 100 % | Кап. Ремонт 2026-2028 гг |
| | | | |
| 10 | | **Объекты внешнего благоустройства** | |
| 10.1 | Придомовая территория | Установить урны возле скамеек – 2 шт. | Тек. ремонт |

Председатель комиссии:
Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:
Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников _____ Коевинцев Д.О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
С. В. Данилович
"24" сентября 2024 г.

# А К Т
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
### жилого дома № 63 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| 1 | | **Внешние части дома** | |
| 1.1 | Подвальные пристройки | Дефектов, влияющих на эксплуатацию не обнаружено. Запланирован капитальный ремонт на 2026-2028 гг | Тек. ремонт |
| | | | |
| 2 | | **Крыша** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 3 | | **Помещения общего пользования** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 4 | | **Система теплоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 5 | | **Система горячего водоснабжения** | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 6 | | **Система холодного водоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 7 | | **Система канализации** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 8 | | **Система газоснабжения** | |
| 8.1 | ВДГО | Дефектов не выявлено. Очередная диагностика в 2029 г. | |
| | | | |
| 9 | | **Система электроснабжения** | |
| 9.1 | | Требуется ремонт электрических сетей – 100 % | Кап. Ремонт 2026-2028 гг |
| | | | |
| 10 | | **Объекты внешнего благоустройства** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |

Председатель комиссии:
Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:
Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников _____ Коевинцев А.О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
_____ С. В. Данилович
"25" сентября 2024 г.

# АКТ
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
### жилого дома № 62 по ул. Лейтенанта Амосова

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| 1 | | **Внешние части дома** | |
| 1.1 | Фасад | Ремонт фасада – 3470 м$^2$ (100 %) | Кап. ремонт 2026-2028 гг |
| | | | |
| 2 | | **Крыша** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 3 | | **Помещения общего пользования** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 4 | | **Система теплоснабжения** | |
| 4.1 | ИТП | Установка общедомовых приборов учёта ТС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 5 | | **Система горячего водоснабжения** | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 6 | | **Система холодного водоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 7 | | **Система канализации** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 8 | | **Система электроснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 9 | | **Объекты внешнего благоустройства** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников _____ Коевинцев Д.О

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
С.В. Данилович
"01" октября 2024 г.

# АКТ
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
### жилого дома № 61а по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| 1 | | **Внешние части дома** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 2 | | **Крыша** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 3 | | **Помещения общего пользования** | |
| 3.1 | Подъезды | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 4 | | **Система теплоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 5 | | **Система горячего водоснабжения** | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомовых приборов учёта ГВС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 6 | | **Система холодного водоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 7 | | **Система канализации** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 8 | | **Система электроснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 9 | | **Объекты внешнего благоустройства** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |

Председатель комиссии:
Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:
Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников _____ Коевищев Д.О

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
С. В. Данилович
"24" сентября 2024 г.

# АКТ
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
## жилого дома № 61 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| **1** | | **Внешние части дома** | |
| 1.1 | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| **2** | | **Крыша** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| **3** | | **Помещения общего пользования** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| **4** | | **Система теплоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| **5** | | **Система горячего водоснабжения** | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| | | | |
| **6** | | **Система холодного водоснабжения** | |
| 6.1 | Узел учета | Необходим ремонт, либо замена неисправного тепловычислителя Эльф-01 | Тек. ремонт |
| | | | |
| **7** | | **Система канализации** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| **8** | | **Система газоснабжения** | |
| 8.1 | ВДГО | Дефектов не выявлено. Очередная диагностика в 2029 году | |
| | | | |
| **9** | | **Система электроснабжения** | |
| 9.1 | | Требуется ремонт электрических сетей – 100 % | Кап. ремонт 2026-2028 гг |
| | | | |
| **10** | | **Объекты внешнего благоустройства** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников Коевницев Д.О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
С. В. Данилович
"25" сентября 2024 г.

# А К Т
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
### жилого дома № 60 по ул. Лейтенанта Амосова

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| 1 | | **Внешние части дома** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 2 | | **Крыша** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 3 | | **Помещения общего пользования** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 4 | | **Система теплоснабжения** | |
| 4.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ТС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 5 | | **Система горячего водоснабжения** | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 6 | | **Система холодного водоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 7 | | **Система канализации** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 8 | | **Система электроснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 9 | | **Объекты внешнего благоустройства** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников _____ Коевинцев Р.О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
_____ С. В. Данилович
"24" сентября 2024 г.

# АКТ
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
### жилого дома № 59 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| 1 | **Внешние части дома** | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 2 | **Крыша** | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 3 | **Помещения общего пользования** | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 4 | **Система теплоснабжения** | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 5 | **Система горячего водоснабжения** | | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 6 | **Система холодного водоснабжения** | | |
| 6.1 | Узел ввода | Ремонт либо замена неисправного тепловычислителя Эльф-01 | Тек. ремонт |
| | | | |
| 7 | **Система канализации** | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 8 | **Система газоснабжения** | | |
| 8.1 | ВДГО | Дефектов не выявлено. Очередная диагностика в 2029 г. | |
| | | | |
| 9 | **Система электроснабжения** | | |
| 9.1 | | Требуется ремонт электрических сетей – 100 % | Кап. Ремонт 2026-2028 гг |
| | | | |
| 10 | **Объекты внешнего благоустройства** | | |
| 10.1 | Детская площадка | Установка ограждения (при включении в программу благоустройства) | Тек. ремонт |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников _____ Д.О. Косвинцев

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
_____ С. В. Данилович
"25" сентября 2024 г.

# АКТ
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
### жилого дома № 58 по ул. Лейтенанта Амосова

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| 1 | | **Внешние части дома** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 2 | | **Крыша** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 3 | | **Помещения общего пользования** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 4 | | **Система теплоснабжения** | |
| 4.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ТС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 5 | | **Система горячего водоснабжения** | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 6 | | **Система холодного водоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 7 | | **Система канализации** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 8 | | **Система электроснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 9 | | **Объекты внешнего благоустройства** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников _____ Д.О. Косвинцев

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
_____ С. В. Данилович
"24" сентября 2024 г.

# АКТ
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
### жилого дома № 57 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| 1 | | **Внешние части дома** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 2 | | **Крыша** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 3 | | **Помещения общего пользования** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 4 | | **Система теплоснабжения** | |
| 4.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ТС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 5 | | **Система горячего водоснабжения** | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 6 | | **Система холодного водоснабжения** | |
| 6.1 | Узел ввода | Замена общедомового прибора учёта ХВС (неисправен) | Тек. ремонт |
| | | | |
| 7 | | **Система канализации** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 8 | | **Система газоснабжения** | |
| 8.1 | ВДГО | Требуется проведение плановой диагностики, с последующим устранением выявленных дефектов | Тек. ремонт |
| | | | |
| 9 | | **Система электроснабжения** | |
| 9.1 | | Требуется ремонт электрических сетей – 100 % | Кап. Ремонт 2026-2028 гг |
| | | | |
| 10 | | **Объекты внешнего благоустройства** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |

Председатель комиссии:
Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:
Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников _____ Л. О. Косолапова

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
_____ С. В. Данилович
"24" сентября 2024 г.

# А К Т
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
### жилого дома № 53 по ул. Лейтенанта Амосова

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| 1 | **Внешние части дома** | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 2 | **Крыша** | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 3 | **Помещения общего пользования** | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 4 | **Система теплоснабжения** | | |
| | | Дефектов не выявлено | Тек. ремонт |
| | | | |
| 5 | **Система горячего водоснабжения** | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 6 | **Система холодного водоснабжения** | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 7 | **Система канализации** | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 8 | **Система газоснабжения** | | |
| 8.1 | ВДГО | Требуется проведение плановой диагностики, с последующим устранением выявленных дефектов в 2025г. | Тек. ремонт |
| | | | |
| 9 | **Система электроснабжения** | | |
| 9.1 | | Требуется ремонт электрических сетей – 100 % | Кап. Ремонт 2029-2031 гг |
| | | | |
| 10 | **Объекты внешнего благоустройства** | | |
| 10.1 | Детская площадка | Устройство песчаного основания площадки, с установкой бордюра и ограждения (при включении в программу благоустройства) | Тек. ремонт |

Председатель комиссии:
Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:
Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников _____ Л. О. Коевицев

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
_____ С. В. Данилович
" 8" октября 2024 г.

# А К Т
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
### жилого дома № 96 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| 1 | | **Внешние части дома** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 2 | | **Крыша** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 3 | | **Помещения общего пользования** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 4 | | **Система теплоснабжения** | |
| 4.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ТС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 5 | | **Система горячего водоснабжения** | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 6 | | **Система холодного водоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 7 | | **Система канализации** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 8 | | **Система электроснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 9 | | **Объекты внешнего благоустройства** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников _____

"Утверждаю"
Генеральный директорООО "Энергопрогресс"
С. В. Данилович
"10" октября 2024 г.

# А К Т
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
## жилого дома № 95а по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| 1 | | **Внешние части дома** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 2 | | **Крыша** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 3 | | **Помещения общего пользования** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 4 | | **Система теплоснабжения** | |
| 4.1 | ИТП | Установка общедомовых приборов учёта ТС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 5 | | **Система горячего водоснабжения** | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 6 | | **Система холодного водоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 7 | | **Система канализации** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 8 | | **Система электроснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 9 | | **Объекты внешнего благоустройства** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |

Председатель комиссии:
Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:
Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников _____ Шмаков

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
_____ С. В. Данилович
"9" октября 2024 г.

# АКТ
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
## жилого дома № 95 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| 1 | | **Внешние части дома** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 2 | | **Крыша** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 3 | | **Помещения общего пользования** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 4 | | **Система теплоснабжения** | |
| 4.1 | ИТП | Установка общедомовых приборов учёта ТС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 5 | | **Система горячего водоснабжения** | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 6 | | **Система холодного водоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 7 | | **Система канализации** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 8 | | **Система электроснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 9 | | **Объекты внешнего благоустройства** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |

Председатель комиссии:
Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.
Члены комиссии:
Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников _____

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
С. В. Данилович
"8" октября 2024 г.

# А К Т
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
## жилого дома № 94 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| 1 | | **Внешние части дома** | |
| 1.1 | Цоколь | Частичная окраска цоколя | Тек. ремонт |
| 1.2 | Крыльца | Окраска уголков обрамления крылец | |
| | | | |
| 2 | | **Крыша** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 3 | | **Помещения общего пользования** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 4 | | **Система теплоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 5 | | **Система горячего водоснабжения** | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 6 | | **Система холодного водоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 7 | | **Система канализации** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 8 | | **Система электроснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 9 | | **Объекты внешнего благоустройства** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников _____

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
_____ С. В. Данилович
"9" октября 2024 г.

# А К Т
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
### жилого дома № 93а по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| 1 | | **Внешние части дома** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 2 | | **Крыша** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 3 | | **Помещения общего пользования** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 4 | | **Система теплоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 5 | | **Система горячего водоснабжения** | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 6 | | **Система холодного водоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 7 | | **Система канализации** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 8 | | **Система электроснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 9 | | **Объекты внешнего благоустройства** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |

Председатель комиссии:
Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:
Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников _____

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
_____ С. В. Данилович
"9" октября 2024 г.

# АКТ
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
## жилого дома № 93 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| 1 | | **Внешние части дома** | |
| 1.1 | Цоколь | Окраска цоколя | Тек. ремонт |
| | | | |
| 2 | | **Крыша** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 3 | | **Помещения общего пользования** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 4 | | **Система теплоснабжения** | |
| 4.1 | ИТП | Установка общедомовых приборов учёта ТС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 5 | | **Система горячего водоснабжения** | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 6 | | **Система холодного водоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 7 | | **Система канализации** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 8 | | **Система электроснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 9 | | **Объекты внешнего благоустройства** | |
| | | Дефектов не выявлено | |

Председатель комиссии:
Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:
Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников _____

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
_____ С. В. Данилович
"7" октября 2024 г.

# АКТ
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
### жилого дома № 92 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| 1 | | **Внешние части дома** | |
| 1.1 | Цоколь | Частичная окраска цоколя | Тек. ремонт |
| 1.2 | Крыльца | Окраска уголков обрамления крылец | |
| | | | |
| 2 | | **Крыша** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 3 | | **Помещения общего пользования** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 4 | | **Система теплоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 5 | | **Система горячего водоснабжения** | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 6 | | **Система холодного водоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 7 | | **Система канализации** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 8 | | **Система электроснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 9 | | **Объекты внешнего благоустройства** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |

Председатель комиссии:
Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:
Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников _____

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
_____ С. В. Данилович
"2" октября 2024 г.

# А К Т
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
## жилого дома № 78 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| 1 | | **Внешние части дома** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 2 | | **Крыша** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 3 | | **Помещения общего пользования** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 4 | | **Система теплоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 5 | | **Система горячего водоснабжения** | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 6 | | **Система холодного водоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 7 | | **Система канализации** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 8 | | **Система электроснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 9 | | **Объекты внешнего благоустройства** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |

Председатель комиссии:
Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:
Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников _____

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
_____ С. В. Данилович
"3" октября 2024 г.

# А К Т
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
### жилого дома № 86 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| 1 | | **Внешние части дома** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 2 | | **Крыша** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 3 | | **Помещения общего пользования** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 4 | | **Система теплоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 5 | | **Система горячего водоснабжения** | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 6 | | **Система холодного водоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 7 | | **Система канализации** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 8 | | **Система электроснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 9 | | **Объекты внешнего благоустройства** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |

Председатель комиссии:
Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:
Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников _____

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
_____ С. В. Данилович
"8" октября 2024 г.

# А К Т
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
### жилого дома № 85 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| 1 | | **Внешние части дома** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 2 | | **Крыша** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 3 | | **Помещения общего пользования** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 4 | | **Система теплоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 5 | | **Система горячего водоснабжения** | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 6 | | **Система холодного водоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 7 | | **Система канализации** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 8 | | **Система электроснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 9 | | **Объекты внешнего благоустройства** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |

Председатель комиссии:
Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:
Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников _____

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
_____ С. В. Данилович
"3" октября 2024 г.

# А К Т
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
### жилого дома № 84 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| 1 | | **Внешние части дома** | |
| 1.1 | Цоколь | Частичная окраска цоколя | Тек. ремонт |
| | | | |
| 2 | | **Крыша** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 3 | | **Помещения общего пользования** | |
| 3.1 | | Необходим текущий ремонт отделки подъездов. | Тек. ремонт |
| | | | |
| 4 | | **Система теплоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 5 | | **Системы горячего водоснабжения** | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 6 | | **Система холодного водоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 7 | | **Система канализации** | |
| 7.1 | Подвал | Замена трубопроводов с фасонными частями – 24 м | Тек. ремонт |
| | | | |
| 8 | | **Система электроснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 9 | | **Объекты внешнего благоустройства** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |

Председатель комиссии:
Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:
Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников _____

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
_____ Є. В. Данилович
"8" октября 2024 г.

# АКТ
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
### жилого дома № 83 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| 1 | | **Внешние части дома** | |
| 1.1 | Цоколь | Частичная окраска цоколя | Тек. ремонт |
| | | | |
| 2 | | **Крыша** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 3 | | **Помещения общего пользования** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 4 | | **Система теплоснабжения** | |
| 4.1 | ИТП | Установка общедомовых приборов учёта ТС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 5 | | **Система горячего водоснабжения** | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 6 | | **Система холодного водоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 7 | | **Система канализации** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 8 | | **Система электроснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 9 | | **Объекты внешнего благоустройства** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников _____

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
_____ С. В. Данилович
"31" октября 2024 г.

# АКТ
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
### жилого дома № 82 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| 1 | | **Внешние части дома** | |
| 1.1 | Цоколь | Частичная окраска цоколя | Тек. ремонт |
| | | | |
| 2 | | **Крыша** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 3 | | **Помещения общего пользования** | |
| 3.1 | Подъезды | Ремонт слаботочных щитков | Тек. ремонт |
| | | | |
| 4 | | **Система теплоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 5 | | **Система горячего водоснабжения** | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 6 | | **Система холодного водоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 7 | | **Система канализации** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 8 | | **Система электроснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 9 | | **Объекты внешнего благоустройства** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников _____ Шиманаев

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
_____ С. В. Данилович
"26" сентября 2024 г.

# А К Т
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
### жилого дома № 81 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| 1 | Внешние части дома | | |
| 1.1 | Цоколь | Окраска цоколя (100 %) | Кап. ремонт 2025 г. |
| 1.2 | Крыльца | Ремонт штукатурки и окраска крылец (5 шт.) | |
| 1.3 | | Ремонт козырьков крылец (5 шт.) | |
| 1.4 | Фасад | Ремонт межпанельных швов (100 %) | |
| 1.5 | | Окраска фасада (100 %) | |
| | | | |
| 2 | Крыша | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 3 | Помещения общего пользования | | |
| 3.1 | Подъезды | Дефектов не выявлено | |
| 3.2 | Подвал | Ремонт подвального помещения (окраска стен, потолков 100 %) | Кап. ремонт 2025 г. |
| 4 | Система теплоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 5 | Система горячего водоснабжения | | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 6 | Система холодного водоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 7 | Система канализации | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 8 | Система электроснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | Кап. ремонт 2025 г. |
| | | | |
| 9 | Объекты внешнего благоустройства | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников _____

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
_____ С. В. Данилович
"3" октября 2024 г.

# А К Т
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
## жилого дома № 80 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| 1 | | **Внешние части дома** | |
| 1.1 | Отмостки | Требуется восстановительный ремонт поверхности стяжки отмостки – 70 м (тыл) | Тек. ремонт |
| 1.2 | Цоколь | Требуется частичная окраска цоколя | |
| 1.3 | Крыльца | Требуется частичный ремонт штукатурки, и окраска торцов крылец | |
| 1.4 | | Требуется окраска уголков обрамления крылец | |
| 1.5 | Фасад | Требуется восстановительный ремонт межпанельных швов – 27 м | |
| | | | |
| 2 | | **Крыша** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 3 | | **Помещения общего пользования** | |
| 3.1 | Подъезды | Необходим текущий ремонт отделки подъездов. | Тек. ремонт |
| | | | |
| 4 | | **Система теплоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 5 | | **Системы горячего водоснабжения** | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 6 | | **Система холодного водоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 7 | | **Система канализации** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 8 | | **Система электроснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 9 | | **Объекты внешнего благоустройства** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников _____

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
_____ С. В. Данилович
"1" октября 2024 г.

# АКТ
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
### жилого дома № 79/1 по ул. Лейтенанта Амосова

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| 1 | | **Внешние части дома** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 2 | | **Крыша** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 3 | | **Помещения общего пользования** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 4 | | **Система теплоснабжения** | |
| 4.1 | ИТП | Установка общедомовых приборов учёта ТС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 5 | | **Системы горячего водоснабжения** | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 6 | | **Система холодного водоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 7 | | **Система канализации** | |
| 7.1 | Подвал подъездов № 4-5 | Замена труб лежака Ø 100 – 56 м | Тек. ремонт |
| | | | |
| 8 | | **Система электроснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 9 | | **Объекты внешнего благоустройства** | |
| 9.1 | Детская площадка | Установить информационный щит | Тек. ремонт |
| | | | |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников _____

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
_____ С. В. Данилович
"26" сентября 2024 г.

# АКТ
## ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
### жилого дома № 79 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|---|---|---|---|
| 1 | | **Внешние части дома** | |
| 1.1 | Цоколь | Окраска цоколя (100 %) | Кап. ремонт 2025 г. |
| 1.2 | Крыльца | Ремонт штукатурки и окраска крылец (5 шт.) | |
| 1.3 | | Ремонт козырьков крылец (5 шт.) | |
| 1.4 | Фасад | Ремонт межпанельных швов (100 %) | |
| 1.5 | | Окраска фасада (100 %) | |
| | | | |
| 2 | | **Крыша** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 3 | | **Помещения общего пользования** | |
| 3.1 | Подъезды | Частичный ремонт внутренней отделки подъезда №1 | Тек. ремонт |
| 3.2 | Подвал | Ремонт подвального помещения (окраска стен, потолков 100 % | Кап. ремонт 2025 г. |
| 4 | | **Система теплоснабжения** | |
| 4.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ТС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 5 | | **Система горячего водоснабжения** | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| | | | |
| 6 | | **Система холодного водоснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 7 | | **Система канализации** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |
| 8 | | **Система электроснабжения** | |
| | | Дефектов не выявлено (кап. ремонт 2023-2025г.) | |
| | | | |
| 9 | | **Объекты внешнего благоустройства** | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | | |

Председатель комиссии:
Главный инженер ООО "Энергопрогресс" _____ Данчин В. В.

Члены комиссии:
Мастер участка _____ Дьячкин А. В.

Представитель собственников _____