



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович


"03" октября 2018 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 67 по ул. Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Фундамент		
1.1	Ввод трубопроводов	Герметизация ввода трубопроводов ТС	Тек. ремонт
1.2	Цоколь	Герметизация примыкания к отмостке – 66 м	
1.3	Отмостки	Разрушение отмостки – 66 м ²	
2	Внешние части дома		
2.1	Фасад	Заделка продухов техэтажа (над кв. № 39)	По гарантийным обязательствам ООО «Ярус» после кап. ремонта
2.2	Балконы	Разрушение краев балконной плиты (кв. № 57)	
2.3	Крыльца	Устройство крылец – 4 шт.	Тек. ремонт
3	Крыша		
4	Помещения общего пользования		
4.1	Подъезд № 4	Выравнивание пола в тамбуре – 4 м ²	Тек. ремонт
5	Система теплоснабжения		
6	Система горячего водоснабжения		
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	Тек. ремонт
7	Система холодного водоснабжения		
8	Система канализации		
9	Система электроснабжения в помещениях общего пользования		
10	Объекты внешнего благоустройства		
10.1	Территория	Снос деревьев (расширение дороги) – 17 шт	Тек. ремонт
10.2		Комплексное благоустройство придомовой территории	Кап. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.


Члены комиссии:

Мастер участка



Дьячкин А. В.

Начальник ПТО



Молин О. Е.

Представитель собственников



Усаченко М. А.