



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"10" октября 2018 г.

А К Т

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 86 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1	Фундамент		
1.1	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 24 шт	Тек. ремонт
2	Внешние части дома		
2.1	Фасад	Герметизация межпанельных швов – 50 м	Тек. ремонт
2.2		Разрушение откоса над окном квартиры № 43	
2.3	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. 15, 65)	
3	Крыша		
3.1	Кровля	Герметизация стыков кровельных плит – 720 м	Тек. ремонт
3.2		Разрушение кровельных окончаний – 5 шт	
4	Помещения общего пользования		
4.1	Подъезды	Ремонт подъездов – 6 шт.	Тек. ремонт
5	Система теплоснабжения		
5.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 15 – 38 шт, Ø 20 - 32 шт	Тек. ремонт.
6	Система горячего водоснабжения		
6.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 15 – 24 шт, Ø 25 - 24 шт	Тек. ремонт
6.2	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	
7	Система холодного водоснабжения		
7.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 25 - 24 шт	Тек. ремонт
7.2		Восстановление теплоизоляции – 250 м	
8	Система канализации		
9	Система электроснабжения в помещениях общего пользования		
9.1	Подъезды	Установка энергосберегающих светильников – 42 шт	Тек. ремонт
10	Объекты внешнего благоустройства		
10.1	Территория	Комплексное благоустройство придомовой территории	Кап. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.


Члены комиссии:

Мастер участка



Дьячкин А. В.

Начальник ПТО



Молин О. Е.

Представитель собственников

