



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"17" октября 2018 г.

АКТ

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 53 по ул. Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1	Фундамент		
1.1	Ввод трубопроводов	Герметизация ввода трубопроводов ТС	Тек. ремонт
2	Внешние части дома		
2.1	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. № 7, 15, 22, 30, 31, 43)	Тек. ремонт
3	Крыша		
4	Помещения общего пользования		
4.1	Подъезды	Ремонт отделки подъездов – 4 шт.	Тек. ремонт
4.2		Выравнивание пола в тамбурах – 24 м ²	
4.3		Замена оконных блоков на ПВХ – 12 шт	Тек. ремонт.
5	Система теплоснабжения		
5.1	Техподполье	Замена крана шарового Ø 20 – 25 шт,	Тек. ремонт
5.2		Восстановление теплоизоляции – 390 м	
6	Система горячего водоснабжения		
7	Система холодного водоснабжения		
8	Система канализации		
9	Система электроснабжения		
9.1	Подъезды	Установка энергосберегающих светильников – 24 шт	Тек. ремонт
10	Объекты внешнего благоустройства		
10.1	Детская площадка	Устройство песчаного основания площадки, с установкой поребрика	Тек. ремонт
10.2	Территория	Установка урн – 4 шт	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников

Герасимов В. А.