



"Утверждаю"  
 Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"  
 С. В. Данилович  
 "10" октября 2018 г.


**А К Т**  
**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА**  
 жилого дома № 84 по ул. Солидарности


№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Фундамент</b>		
1.1	Ввод трубопроводов	Герметизация ввода трубопроводов ТС и ХВС	Тек. ремонт
1.2	Цоколь	Окраска цоколя – 156 м <sup>2</sup>	
1.3		Устройство вентилируемых продухов – 13 шт	
<b>2</b>	<b>Внешние части дома</b>		
2.1	Фасад	Разрушение межпанельных швов - 200 м	Тек. ремонт
2.2	Крыльца	Разрушение стяжки крылец – 4 шт.	
<b>3</b>	<b>Крыша</b>		
3.1	Вентшахты	Герметизация примыкания к вентшахтам – 150 м	Тек. ремонт
3.2	Фановые стояки	Удлинить стояки – 12 шт	
3.3		Утепление – 12 шт	
<b>4</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
4.1	Подъезды	Ремонт подъездов – 4 шт.	Тек. ремонт
4.2		Замена оконных блоков – 16 шт	
<b>5</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
<b>6</b>	<b>Системы горячего водоснабжения</b>		
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	Тек. ремонт
<b>7</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
<b>8</b>	<b>Система канализации</b>		
<b>9</b>	<b>Система электроснабжения в помещениях общего пользования</b>		
<b>10</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		

Председатель комиссии:  
 Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка  Дьячкин А. В.

Начальник ПТО  Молин О. Е.

Представитель собственников  Поздняков Н. А.