



"Утверждаю"  
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"18" октября 2018 г.

**А К Т**

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА  
жилого дома № 69 по ул. Амосова**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
<b>1</b>	<b>Фундамент</b>		
1.1	Ввод трубопроводов	Герметизация ввода трубопроводов ТС	Тек. ремонт
<b>2</b>	<b>Внешние части дома</b>		
2.1	Фасад	Разрушение кирпичной кладки под окном магазина (между подъездом № 2 и подвальной пристройкой)	Тек. ремонт
2.2	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. № 47, 57)	
<b>3</b>	<b>Крыша</b>		
<b>4</b>	<b>Помещения общего пользования</b>		
<b>5</b>	<b>Система теплоснабжения</b>		
5.1	Подвал	Замена крана шарового Ø 20 – 75 шт	Тек. ремонт
5.2		Восстановление теплоизоляции – 150 м	
<b>6</b>	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	Тек. ремонт
<b>7</b>	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
<b>8</b>	<b>Система канализации</b>		
<b>9</b>	<b>Система электроснабжения в помещениях общего пользования</b>		
9.1	Подвал	Забиты трубы для прокладки, необходима 100% замена электрооборудования кабельной сети	Кап. ремонт
<b>10</b>	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		
10.1	Территория	Установка урн у подъездов – 4 шт.	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников

Гудимов В. А.