



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

" 16 " октября 2018 г.

А К Т

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 94 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1	Фундамент		
1.1	Ввод трубопроводов	Герметизация ввода трубопроводов ТС и ХВС	Тек. ремонт
1.2	Цоколь	Разрушение штукатурки продуха (4 подъезд тыл)	
1.3		Устройство вентилируемых продухов – 10 шт	
2	Внешние части дома		
2.1	Балконы	Разрушение краев балконной плиты, разрушение шва примыкания верхней плиты (кв. № 31)	Тек. ремонт
2.2	Крыльца	Окраска козырьков крылец по торцам – 4 шт	
2.3		Разрушение стяжки крылец – 4 шт.	
3	Крыша		
3.1	Киоск выхода	Разрушение штукатурки стен киоска – 8 м ²	Тек. ремонт
3.2	Фановые стояки	Утепление – 12 шт	
3.3		Установка зонтов – 12 шт.	
4	Помещения общего пользования		
4.1	Узел ввода	Установка дверей – 1 шт.	Тек. ремонт
5	Система теплоснабжения		
5.1	Подвал	Восстановление теплоизоляции – 100 м	Тек. ремонт
6	Система горячего водоснабжения		
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	Тек. ремонт
7	Система холодного водоснабжения		
8	Система канализации		
9	Система электроснабжения в помещениях общего пользования		
9.1	Подъезды	Ремонт 3-х квартирных эл. щитов - 1 шт.	Тек. ремонт
9.2		Ремонт 4-х квартирных эл. щитов - 5 шт. (1 подъезд)	
9.3		Установка энергосберегающих светильников – 28 шт	
10	Объекты внешнего благоустройства		

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка  Дьячкин А. В.

Начальник ПТО  Молин О. Е.

Представитель собственников 