



"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"22" сентября 2025 г.

А К Т

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 53 по ул. Лейтенанта Амосова**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Фундамент	
		Дефектов не выявлено	
2		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено (установка аншлага на фасад)	
3		Крыша (в том числе система вентиляции)	
		Дефектов не выявлено	
4		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
5		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
6		Система горячего водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
7		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
8		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
9		Система газоснабжения	
9.1	ВДГО	Дефектов не выявлено. Очередная диагностика в 2030 г.	
10		Система электроснабжения	
10.1		Требуется ремонт электрических сетей – 100 %	Кап. Ремонт 2029-2031 гг
11		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников


Данчин В. В.


Дьячкин А. В.

 Ковальков Д. С.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"22" сентября 2025 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 57 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Фундамент		
		Дефектов не выявлено	
2	Внешние части дома		
		Дефектов не выявлено	
3	Крыша (в т. ч. система вентиляции)		
		Дефектов не выявлено	
4	Помещения общего пользования		
4.1		Дефектов не выявлено (кап. ремонт пристройки подвального спуска – опорной стены, кровли)	
5	Система теплоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
6	Система горячего водоснабжения		
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	
7	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
8	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
9	Система газоснабжения		
9.1	ВДГО	Дефектов не выявлено. Очередная диагностика в 2030 г.	
10	Система электроснабжения		
10.1		Требуется ремонт электрических сетей – 100 %	Кап. Ремонт 2026-2028 гг
11	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Кобылянов Д. О.


"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
С. В. Данилович
"16" октября 2025 г.

А К Т
ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 58 по ул. Лейтенанта Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Фундамент	
		Дефектов не выявлено	
2		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено (установка аншлага на фасад)	
3		Крыша (в том числе система вентиляции)	
		Дефектов не выявлено	
4		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
5		Система теплоснабжения	
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ТС	
6		Система горячего водоснабжения	
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	
7		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
8		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
9		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
10		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

 Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Представитель собственников

 Кобыльчев Д. О.



"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"24" сентября 2024 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 59 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1		Фундамент	
		Дефектов не выявлено	
2		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
3		Крыша (в том числе система вентиляции)	
		Дефектов не выявлено	
4		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
5		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
6		Система горячего водоснабжения	
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	
7		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
8		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
9		Система газоснабжения	
9.1	ВДГО	Дефектов не выявлено. Очередная диагностика в 2029 г.	
10		Система электроснабжения	
10.1		Требуется ремонт электрических сетей – 100 %	Кап. Ремонт 2026-2028 гг
11		Объекты внешнего благоустройства	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Косихин А. А.



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"23" сентября 2025 г.

А К Т

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 60 по ул. Лейтенанта Амосова**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Фундамент	
		Дефектов не выявлено	
2		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено (установка аншлага на фасад)	
3		Крыша (в том числе система вентиляции)	
		Дефектов не выявлено	
4		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
5		Система теплоснабжения	
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ТС	
6		Система горячего водоснабжения	
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	
7		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
8		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
9		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
10		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Представитель собственников



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"22" сентября 2025 г.

А К Т

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 61 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Фундамент	
		Дефектов не выявлено	
2		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
3		Крыша (в том числе система вентиляции)	
		Дефектов не выявлено	
4		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
5		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
6		Система горячего водоснабжения	
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	
7		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
8		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
9		Система газоснабжения	
9.1	ВДГО	Дефектов не выявлено. Очередная диагностика в 2029 году	
10		Система электроснабжения	
10.1		Предельный срок эксплуатации Запланирован кап. ремонт	Кап. ремонт 2026-2028 гг
11		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников


Данчин В. В.


Дьячкин А. В.


Косинцев Д. О.



"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"30" сентября 2025 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 61а по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Фундамент	
		Дефектов не выявлено	
2		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
3		Крыша (в том числе система вентиляции)	
		Дефектов не выявлено	
4		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
5		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
6		Система горячего водоснабжения	
6.1	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ГВС	
7		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
8		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
9		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
10		Объекты внешнего благоустройства	
10.1	3 подъезд	Замена урны пришедшей в негодность	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

Данчин В. В.

Дьячкин А. В.

"Утверждаю"
 Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
 С. В. Данилович
 "23" сентября 2025 г.

А К Т
ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
 жилого дома № 62 по ул. лейтенанта Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Фундамент		
		Дефектов не выявлено	
2	Внешние части дома		
2.1	Цоколь	Окраска цоколя (100 %)	Кап. ремонт 2026
2.2	Крыльца	Ремонт штукатурки и окраска крылец (6 шт.)	
		Ремонт козырьков крылец (6 шт.)	
2.3	Фасад	Ремонт межпанельных швов (100 %)	
		Окраска фасада (100 %)	
3	Крыша (в том числе система вентиляции)		
		Дефектов не выявлено	
4	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
5	Система теплоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ТС	
6	Система горячего водоснабжения		
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	
7	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
8	Система канализации		
8.1	1, 5 подъезд	Замена канализационного трубопровода выпуска в колодец	Тек. ремонт
9	Система электроснабжения		
		Требуется ремонт электрических сетей – 100 %	Кап. ремонт 2026-2028
10	Объекты внешнего благоустройства		
10.1	3 подъезд	Замена урны пришедшей в негодность	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Коевинков Д. О.



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"16" октября 2025 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 63 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1	Фундамент		
		Дефектов не выявлено	
2	Внешние части дома		
		Дефектов не выявлено	
3	Крыша (в том числе система вентиляции)		
		Дефектов не выявлено	
4	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
5	Система теплоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
6	Система горячего водоснабжения		
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	
7	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
8	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
9	Система газоснабжения		
9.1	ВДГО	Дефектов не выявлено. Очередная диагностика в 2029 г.	
10	Система электроснабжения		
10.1		Предельный срок эксплуатации Запланирован кап. ремонт	Кап. ремонт 2026-2028 гг
11	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

Данчин В. В.

Дьячкин А. В.



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"30" сентября 2025 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 63а по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Фундамент		
		Дефектов не выявлено	
2	Внешние части дома		
		Дефектов не выявлено	
3	Крыша (в том числе система вентиляции)		
		Дефектов не выявлено	
4	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
5	Система теплоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ТС	
6	Система горячего водоснабжения		
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	
7	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
8	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
9	Система газоснабжения		
9.1	ВДГО	Дефектов не выявлено. Очередная диагностика в 2029 г.	
10	Система электроснабжения		
10.1		Предельный срок эксплуатации Запланирован кап. ремонт	Кап. ремонт 2026-2028 гг
11	Объекты внешнего благоустройства		
		Ремонт качели и горки	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

 Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Представитель собственников



"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
С. В. Данилович
"16" октября 2025 г.

А К Т
ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 65 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Фундамент	
		Дефектов не выявлено	
2		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
3		Крыша (в том числе система вентиляции)	
		Дефектов не выявлено	
4		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
5		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
6		Система горячего водоснабжения	
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	
7		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
8		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
9		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
10		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Кabanов Д. О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
С. В. Данилович
"23" сентября 2025 г.

А К Т
ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 66 по ул. Лейтенанта Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Фундамент	
		Дефектов не выявлено	
2		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
3		Крыша (в том числе система вентиляции)	
		Дефектов не выявлено	
4		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
5		Система теплоснабжения	
5.1	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ТС	
6		Система горячего водоснабжения	
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	
7		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
8		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
9		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
10		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Киселев Д. О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
С. В. Данилович
"29" сентября 2025 г.

А К Т
ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 67 по ул. Лейтенанта Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Фундамент	
		Дефектов не выявлено	
2		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
3		Крыша (в том числе система вентиляции)	
		Дефектов не выявлено	
4		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
5		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
6		Система горячего водоснабжения	
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	
7		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
8		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
9		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
10		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	


Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Косинетс Д. О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
С. В. Данилович
"23" сентября 2025 г.

А К Т
ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 68 по ул. Лейтенанта Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Фундамент	
		Дефектов не выявлено	
2		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
3		Крыша (в том числе система вентиляции)	
		Дефектов не выявлено	
4		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
5		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
6		Система горячего водоснабжения	
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	
7		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
8		Система канализации	
8.1		Замена канализационного трубопровода выпуска в колодец	Тек. ремонт
9		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
10		Объекты внешнего благоустройства	
10.1	5 подъезд	Замена урны пришедшей в негодность	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Коевинков Д. О.

"Утверждаю"
 Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
 С. В. Данилович
 "15" октября 2025 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 69 по ул. Лейтенанта Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1	Фундамент		
		Дефектов не выявлено	
2	Внешние части дома		
2.1	Цоколь	Окраска цоколя (100 %)	Кап. ремонт 2026
2.2	Крыльца	Ремонт штукатурки и окраска крылец (6 шт.)	
		Ремонт козырьков крылец (6 шт.)	
2.3	Фасад	Ремонт межпанельных швов (100 %)	
		Окраска фасада (100 %)	
3	Крыша (в том числе система вентиляции)		
		Дефектов не выявлено	
4	Помещения общего пользования		
4.1	1 и 4 под. и торец (3шт)	Ремонт пристройки подвального спуска – опорной стены, кровли	Тек. ремонт
5	Система теплоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
6	Система горячего водоснабжения		
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	
7	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
8	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
9	Система газоснабжения		
9.1	ВДГО	Дефектов не выявлено. Очередная диагностика в 2029 г.	
10	Система электроснабжения		
10.1		Предельный срок эксплуатации Запланирован кап. ремонт	Кап. ремонт 2026-2028 гг
11	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Киселев Д. Д.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
С. В. Данилович
"16" октября 2025 г.

А К Т
ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 71 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Фундамент	
1.1		Дефектов не выявлено	
2		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
2		Крыша (в том числе система вентиляции)	
		Дефектов не выявлено	
3		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
4		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
5		Система горячего водоснабжения	
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	
6		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
7		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
8		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
9		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Всеволод Д. О.



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"30" сентября 2025 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 72 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1		Фундамент	
		Дефектов не выявлено	
2		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
3		Крыша (в том числе система вентиляции)	
		Дефектов не выявлено	
4		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
5		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
6		Система горячего водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
7		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
8		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
9		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
10		Объекты внешнего благоустройства	
10.1	3, 4 подъезд	Замена урны пришедшей в негодность	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.





"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"15" октября 2025 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 73 по ул. Лейтенанта Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Фундамент		
1.1		Дефектов не выявлено	
2	Внешние части дома		
2.1	Цоколь	Окраска цоколя (100 %)	Кап. ремонт 2026
2.2	Крыльца	Ремонт штукатурки и окраска крылец (4 шт.)	
		Ремонт козырьков крылец (4 шт.)	
2.3	Фасад	Ремонт межпанельных швов (100 %)	
		Окраска фасада (100 %)	
3	Крыша (в том числе система вентиляции)		
		Дефектов не выявлено	
4	Помещения общего пользования		
4.1	1 и 4 под.	Ремонт пристройки подвального спуска –опорной стены, кровли	Тек. ремонт
5	Система теплоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
6	Система горячего водоснабжения		
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	
7	Система холодного водоснабжения		
7.1		Дефектов не выявлено	
8	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
9	Система газоснабжения		
9.1	ВДГО	Дефектов не выявлено. Очередная диагностика в 2029 г.	
10	Система электроснабжения		
10.1		Предельный срок эксплуатации Запланирован кап. ремонт	Кап. ремонт 2026
11	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Киселев Д. О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"01" октября 2025 г.

А К Т
ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 74 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1		Фундамент	
		Дефектов не выявлено	
		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
2		Крыша (в том числе система вентиляции)	
		Дефектов не выявлено	
3		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
4		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
5		Система горячего водоснабжения	
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	
6		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
7		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
8		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
9		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Кобыляков Д. О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"01" октября 2025 г.

А К Т
ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 76 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1		Фундамент	
		Дефектов не выявлено	
		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
2		Крыша (в том числе система вентиляции)	
		Дефектов не выявлено	
3		Помещения общего пользования	
		Частичный ремонт отделки стен подъездов	
4		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
5		Система горячего водоснабжения	
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	
6		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
7		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
8		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
9		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Кabanов Д. О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"15" октября 2025 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 77 по ул. Лейтенанта Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Фундамент	
		Дефектов не выявлено	
2		Внешние части дома	
2.1	Цоколь	Окраска цоколя (100 %)	Кап. ремонт 2026
2.2	Крыльца	Ремонт штукатурки и окраска крылец (4 шт.)	
		Ремонт козырьков крылец (4 шт.)	
2.3	Фасад	Ремонт межпанельных швов (100 %)	
		Окраска фасада (100 %)	
3		Крыша (в том числе система вентиляции)	
		Дефектов не выявлено	
4		Помещения общего пользования	
4.1	1 и 4 под.	Ремонт пристройки подвального спуска – опорной стены, кровли	Тек. ремонт
5		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
6		Система горячего водоснабжения	
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	
7		Система холодного водоснабжения	
7.1		Дефектов не выявлено	
8		Система канализации	
8.1		Замена канализационного трубопровода выпуска в колодец	Тек. ремонт
9		Система газоснабжения	
9.1	ВДГО	Дефектов не выявлено. Очередная диагностика в 2029 г.	
10		Система электроснабжения	
		Предельный срок эксплуатации Запланирован кап. ремонт	
11		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Д. О. Кабанов

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"15" октября 2025 г.

А К Т

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 77/1 по ул. Лейтенанта Амосова**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Фундамент	
		Дефектов не выявлено	
2		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
3		Крыша (в том числе система вентиляции)	
		Дефектов не выявлено	
4		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
5		Система теплоснабжения	
5.1	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ТС	
6		Система горячего водоснабжения	
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	
7		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
8		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
9		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
10		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Киселев Д. О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"01" октября 2025 г.

А К Т
ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 78 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Фундамент	
		Дефектов не выявлено	
2		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
3		Крыша	
		Дефектов не выявлено	
4		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
5		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
6		Система горячего водоснабжения	
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	
7		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
8		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
9		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
10		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Кобяев Д. О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"15" октября 2025 г.

А К Т
ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 79 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Фундамент		
		Дефектов не выявлено	
2	Внешние части дома		
2.1	Цоколь	Окраска цоколя (100 %)	Кап. ремонт 2023-2025 г.
2.2	Крыльца	Ремонт штукатурки и окраска крылец (5 шт.)	
2.3		Ремонт козырьков крылец (5 шт.)	
2.4	Фасад	Ремонт межпанельных швов (100 %)	
2.5		Окраска фасада (100 %)	
3	Крыша (в том числе система вентиляции)		
		Дефектов не выявлено	
4	Помещения общего пользования		
4.1	Подвал	Ремонт подвального помещения	Кап. ремонт 2023-2025 г.
5	Система теплоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ТС	
6	Система горячего водоснабжения		
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	
7	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
8	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
9	Система электроснабжения		
		Предельный срок эксплуатации Запланирован кап. ремонт	Кап. ремонт 2023-2025г.
10	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Кисевич О. О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"02" октября 2025 г.

А К Т
ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 80 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Фундамент	
		Дефектов не выявлено	
2		Внешние части дома	
	Отмостка	Ремонт отмостки с тыльной стороны жилого дома	Тек. ремонт
3		Крыша (в том числе система вентиляции)	
		Дефектов не выявлено	
4		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
5		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
6		Системы горячего водоснабжения	
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	
7		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
8		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
9		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
10		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	


Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Косвинцов Д. В.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"15" октября 2025 г.

А К Т
ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 81 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Фундамент		
		Дефектов не выявлено	
2	Внешние части дома		
2.1	Цоколь	Окраска цоколя (100 %)	Кап. ремонт 2023-2025 г.
2.2	Крыльца	Ремонт штукатурки и окраска крылец (5 шт.)	
2.3		Ремонт козырьков крылец (5 шт.)	
2.4	Фасад	Ремонт межпанельных швов (100 %)	
2.5		Окраска фасада (100 %)	
3	Крыша (в том числе система вентиляции)		
		Дефектов не выявлено	
4	Помещения общего пользования		
4.1	Подъезды	Дефектов не выявлено	Кап. ремонт 2023-2025 г.
4.2	Подвал	Ремонт подвального помещения	
5	Система теплоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
6	Система горячего водоснабжения		
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	
7	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
8	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
9	Система электроснабжения		
		Предельный срок эксплуатации Запланирован кап. ремонт	Кап. ремонт 2023-2025 г.
10	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Киселев Д. Д.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"02" октября 2025 г.

А К Т
ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 82 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1		Фундамент	
		Дефектов не выявлено	
2		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
3		Крыша (в том числе система вентиляции)	
		Дефектов не выявлено	
4		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
5		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
6		Система горячего водоснабжения	
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	
7		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
8		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
9		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
10		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Косин Г. О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"09" октября 2025 г.

А К Т
ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 83 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Фундамент	
		Дефектов не выявлено	
2		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
3		Крыша (в том числе система вентиляции)	
		Дефектов не выявлено	
4		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
5		Система теплоснабжения	
5.1	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ТС	
6		Система горячего водоснабжения	
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	
7		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
8		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
9		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
10		Объекты внешнего благоустройства	
10.1	3, 4 под	Замена урны пришедшей в негодность	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Косинцев В. О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"02" октября 2025 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 84 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Фундамент	
		Дефектов не выявлено	
2		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
3		Крыша (в том числе система вентиляции)	
		Дефектов не выявлено	
4		Помещения общего пользования	
4.1		Дефектов не выявлено	
5		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
6		Системы горячего водоснабжения	
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	
7		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
8		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
9		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
10		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Косвинцев Д. О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"08" октября 2025 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 85 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1		Фундамент	
		Дефектов не выявлено	
2		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
3		Крыша (в том числе система вентиляции)	
		Дефектов не выявлено	
4		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
5		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
6		Система горячего водоснабжения	
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	
7		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
8		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
9		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
10		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Киселев Д. Д.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
С. В. Данилович
"02" октября 2025 г.

А К Т
ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 86 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Фундамент	
		Дефектов не выявлено	
2		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
3		Крыша (в том числе система вентиляции)	
		Дефектов не выявлено	
4		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
5		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
6		Система горячего водоснабжения	
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	
7		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
8		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
9		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
10		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Коевинков Д. О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"13" Октября 2025 г.

А К Т

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 87 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Фундамент	
		Дефектов не выявлено	
2		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
3		Крыша (в том числе система вентиляции)	
		Дефектов не выявлено	
4		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
5		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
6		Система горячего водоснабжения	
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	
7		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
8		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
9		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
10		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	


Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.



"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
 С. В. Данилович
"08" октября 2025 г.

А К Т
ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 88 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1		Фундамент	
		Дефектов не выявлено	Тек. ремонт
2		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
3		Крыша (в том числе система вентиляции)	
		Дефектов не выявлено	
4		Помещения общественного пользования	
		Дефектов не выявлено	
5		Система теплоснабжения	
5.1	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ТС	Тек. ремонт
6		Система горячего водоснабжения	
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
7		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
8		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
9		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
10		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Ковшин А. О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"14" октября 2025 г.

А К Т
ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 89 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Фундамент	
		Дефектов не выявлено	
2		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
3		Крыша (в том числе система вентиляции)	
		Дефектов не выявлено	
4		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
5		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
6		Система горячего водоснабжения	
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	
7		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
8		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
9		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
10		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Ковышнев Д. С.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"08" октября 2025 г.

А К Т
ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 90 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1		Фундамент	
		Дефектов не выявлено	
2		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
3		Крыша (в том числе система вентиляции)	
3.1		Произвести ремонт люка выхода на кровлю	Тек. ремонт
4		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
5		Система теплоснабжения	
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ТС	
6		Система горячего водоснабжения	
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	
7		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
8		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
9		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
10		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Козмин Д. О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"09" октябрь 2025 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 91 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Фундамент	
		Дефектов не выявлено	
2		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
3		Крыша (в том числе система вентиляции)	
		Дефектов не выявлено	
4		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
5		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
6		Система горячего водоснабжения	
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	
7		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
8		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
9		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
10		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Коваленко С. О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"08" октября 2025 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 92 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Фундамент	
		Дефектов не выявлено	
2		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
3		Крыша (в том числе система вентиляции)	
		Дефектов не выявлено	
4		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
5		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
6		Система горячего водоснабжения	
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	
7		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
8		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
9		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
10		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Косиничев Д. О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"08" октября 2025 г.

А К Т
ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 93 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1		Фундамент	
		Дефектов не выявлено	
2		Внешние части дома	
2.1	Отмостка	Ремонт отмостки с тыльной стороны жилого дома	Тек. ремонт
3		Крыша (в том числе система вентиляции)	
		Дефектов не выявлено	
4		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
5		Система теплоснабжения	
5.1	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ТС	
6		Система горячего водоснабжения	
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	
7		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
8		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
9		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
10		Объекты внешнего благоустройства	
10.1	3 под.	Замена урны пришедшей в негодность	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Киселев Д. О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
С. В. Данилович
"08" октября 2025 г.

А К Т
ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 94 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Фундамент	
		Дефектов не выявлено	
2		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
3		Крыша	
		Дефектов не выявлено	
4		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
5		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
6		Система горячего водоснабжения	
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	
7		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
8		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
9		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
10		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Киселев Д. О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"09" октября 2025 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 95 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Фундамент	
		Дефектов не выявлено	
2		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
3		Крыша (в том числе система вентиляции)	
		Дефектов не выявлено	
4		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
5		Система теплоснабжения	
5.1	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ТС	
6		Система горячего водоснабжения	
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	
7		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
8		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
9		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
10		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

 Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Представитель собственников

 Кобиничев Д. О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"08" октября 2025 г.

А К Т

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 93а по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Фундамент	
		Дефектов не выявлено	
2		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
3		Крыша (в том числе система вентиляции)	
		Дефектов не выявлено	
4		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
5		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
6		Система горячего водоснабжения	
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	
7		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
8		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
9		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
10		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 В. В. В.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"13" октября 2025 г.

А К Т

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 95а по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Фундамент	
		Дефектов не выявлено	
2		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
3		Крыша (в том числе система вентиляции)	
		Дефектов не выявлено	
4		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
5		Система теплоснабжения	
5.1	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ТС	
6		Система горячего водоснабжения	
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	
7		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
8		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
9		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
10		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Ковальков Д. О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"08" октября 2025 г.

А К Т
ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 96 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1	Фундамент		
		Дефектов не выявлено	
2	Внешние части дома		
		Дефектов не выявлено	
3	Крыша (в том числе система вентиляции)		
		Дефектов не выявлено	
4	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
5	Система теплоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ТС	
6	Система горячего водоснабжения		
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	
7	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
8	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
9	Система электроснабжения		
		Дефектов не выявлено	
10	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Ковалюк Д. О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"13" октября 2025 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 97 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Фундамент	
		Дефектов не выявлено	
2		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
3		Крыша (в том числе система вентиляции)	
		Дефектов не выявлено	
4		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
5		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
6		Система горячего водоснабжения	
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	
7		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
8		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
9		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
10		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Кabanов Д. О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"14" октября 2025 г.

А К Т

ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 97а по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Фундамент	
		Дефектов не выявлено	
2		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
3		Крыша (в том числе система вентиляции)	
		Дефектов не выявлено	
4		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
5		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
6		Система горячего водоснабжения	
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	
7		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
8		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
9		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
10		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Косинцев Д. Д.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"14" октября 2025 г.

А К Т

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 98 по ул. Солидарности**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Решение о принятии мер
1		Фундамент	
		Дефектов не выявлено	
2		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
3		Крыша (в том числе система вентиляции)	
		Дефектов не выявлено	
4		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
5		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
6		Система горячего водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
7		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
8		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
9		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
10		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников


 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Киселев Д. О.



"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"


С. В. Данилович
"14" октября 2025 г.

А К Т
ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 99 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Фундамент	
		Дефектов не выявлено	
2		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
3		Крыша (в том числе система вентиляции)	
		Дефектов не выявлено	
4		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
5		Система теплоснабжения	
5.1	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ТС	
6		Система горячего водоснабжения	
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	
7		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
8		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
9		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
10		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Ковальчук Д. О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"14" октября 2025 г.

А К Т
ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 99а по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Фундамент	
		Дефектов не выявлено	
2		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
3		Крыша (в том числе система вентиляции)	
		Дефектов не выявлено	
4		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
5		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
6		Система горячего водоснабжения	
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	
7		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
8		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
9		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
10		Объекты внешнего благоустройства	
10.1	1 под.	Замена урны пришедшей в негодность	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 В. В. Козлов



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"15" октября 2025 г.

А К Т

**ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 79/1 по ул. Лейтенанта Амосова**

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1		Фундамент	
		Дефектов не выявлено	
2		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
3		Крыша (в том числе система вентиляции)	
		Дефектов не выявлено	
4		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
5		Система теплоснабжения	
5.1	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ТС	
6		Системы горячего водоснабжения	
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	
7		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
8		Система канализации	
8.1		Дефектов не выявлено	
9		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
10		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	


Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Кabanov В. В.