

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"14" апреля 2026 г.



А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 53 по ул. Лейтенанта Амосова

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ | Вид ремонта |
|-------|---------------------------|--|-----------------------------|
| 1 | | Внешние части дома | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 2 | | Крыша | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | | Помещения общего пользования | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | Подъезд | Частичный ремонт мест общего пользования | Тек. ремонт |
| 4 | | Система теплоснабжения | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 5 | | Система горячего водоснабжения | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 6 | | Система холодного водоснабжения | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 7 | | Система канализации | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 8 | | Система газоснабжения | |
| 8.1 | ВДГО | Дефектов не выявлено. Очередная диагностика в 2029 г. | |
| 9 | | Система электроснабжения | |
| 9.1 | | Предельный срок эксплуатации Запланирован кап. ремонт | Кап. Ремонт 2029-2031 гг |
| 10 | | Объекты внешнего благоустройства | |
| | | Дефектов не выявлено | |


Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Ковылов И. О.



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"14" апреля 2026 г.

А К Т

**ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 57 по ул. Солидарности**

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ | Вид ремонта |
|-----------|---|--|-----------------------------|
| 1 | Внешние части дома | | |
| 1.1 | Фасад | Запланирован кап. ремонт фасада | Кап. Ремонт 2027-2028 гг |
| 2 | Крыша | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | Помещения общего пользования | | |
| 3.1 | Подвал | Запланирован кап. ремонт подвального помещения | Кап. Ремонт 2028 г |
| 4 | Система теплоснабжения | | |
| 4.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ТС | |
| 5 | Система горячего водоснабжения | | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | |
| 6 | Система холодного водоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 7 | Система канализации | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 8 | Система газоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 8.1 | | Замена муфты ВДГО (п. 1-4) | Тек. ремонт |
| 9 | Система электроснабжения | | |
| 9.1 | | Предельный срок эксплуатации Запланирован кап. ремонт | Кап. Ремонт 2028 г |
| 10 | Объекты внешнего благоустройства | | |
| | | Дефектов не выявлено | |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 И. О. Косвинцев

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"15" апреля 2026 г.

А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 58 по ул. Лейтенанта Амосова

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|-------|---|--|-------------|
| 1 | Внешние части дома | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 2 | Крыша | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | Помещения общего пользования | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 4 | Система теплоснабжения | | |
| 4.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ТС | Тек. ремонт |
| 5 | Система горячего водоснабжения | | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| 6 | Система холодного водоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | Замена тепловычислителя «Эльф» на «Карат 306» | Тек. ремонт |
| 7 | Система канализации | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 8 | Система электроснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 9 | Объекты внешнего благоустройства | | |
| | | Дефектов не выявлено | |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников


Данчин В. В.


Дьячкин А. В.


А. О. Ковшицкий

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"14" апреля 2026 г.



А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 59 по ул. **Солидарности**

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ | Вид ремонта |
|-------|---------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | | Внешние части дома | |
| | | Запланирован кап. ремонт фасада | Кап. ремонт 2027 2028 гг |
| 2 | | Крыша | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | | Помещения общего пользования | |
| | | Запланирован кап. ремонт подвального помещения | Кап. ремонт 2028 г |
| 4 | | Система теплоснабжения | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 5 | | Система горячего водоснабжения | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | |
| 6 | | Система холодного водоснабжения | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 7 | | Система канализации | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 8 | | Система газоснабжения | |
| 8.1 | ВДГО | Дефектов не выявлено. Очередная диагностика в 2029 г. Замена муфты ВДГО (п. 1) | Тек. ремонт |
| 9 | | Система электроснабжения | |
| 9.1 | | Предельный срок эксплуатации Запланирован кап. ремонт | Кап. ремонт 2028 г |
| 10 | | Объекты внешнего благоустройства | |
| 10.1 | | Частичный ремонт качелей детской площадки | Тек. ремонт |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 А. О. Кобылицы

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"14" апреля 2026 г.




А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 60 по ул. Лейтенанта Амосова

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ | Вид ремонта |
|-------|---------------------------|--|-------------|
| 1 | | Внешние части дома | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 2 | | Крыша | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | | Помещения общего пользования | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 4 | | Система теплоснабжения | |
| 4.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ТС | Тек. ремонт |
| 5 | | Система горячего водоснабжения | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| 6 | | Система холодного водоснабжения | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 7 | | Система канализации | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 8 | | Система электроснабжения | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 9 | | Объекты внешнего благоустройства | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | Ремонт МАФ | Тек. ремонт |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка


Дьячкин А. В.

Представитель собственников


И. О. Косвицкий

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"14" апреля 2026 г.

А К Т

ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 61 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|-------|----------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 | Внешние части дома | | |
| 1.1 | Фасад | Запланирован кап. ремонт фасада | Кап. ремонт 2027-2028 гг |
| 2 | Крыша | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | Помещения общего пользования | | |
| 3.1 | Подвал | Запланирован кап. ремонт подвального помещения | Кап. ремонт 2028 г |
| 4 | Система теплоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 5 | Система горячего водоснабжения | | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| 6 | Система холодного водоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 7 | Система канализации | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 8 | Система газоснабжения | | |
| 8.1 | ВДГО | Дефектов не выявлено. Очередная диагностика в 2029 году Замена муфты ВДГО (п. 1, 2) | Тек. ремонт |
| 9 | Система электроснабжения | | |
| 9.1 | | Предельный срок эксплуатации Запланирован кап. ремонт | Кап. ремонт 2028 г |
| 10 | Объекты внешнего благоустройства | | |
| | | Дефектов не выявлено | |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников


Данчин В. В.


Дьячкин А. В.


А.О. Косвинников

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"



С. В. Данилович

"22" апреля 2026 г.

**ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 61а по ул. Солидарности**

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ | Вид ремонта |
|-------|---------------------------|--|-------------|
| 1 | | Внешние части дома | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 2 | | Крыша | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | | Помещения общего пользования | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 4 | | Система теплоснабжения | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 5 | | Система горячего водоснабжения | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомовых приборов учёта ГВС | Тек. ремонт |
| 6 | | Система холодного водоснабжения | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | Замена тепловычислителя «Эльф» на «Карат 306» | Тек. ремонт |
| 7 | | Система канализации | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 8 | | Система электроснабжения | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 9 | | Объекты внешнего благоустройства | |
| | | Дефектов не выявлено | |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Представитель собственников

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"15" апреля 2026 г.

А К Т

ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 62 по ул. Лейтенанта Амосова



| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|-------|----------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 | Внешние части дома | | |
| 1.1 | Фасад | Запланирован кап. ремонт фасада | Кап. ремонт 2026-2028 гг |
| 2 | Крыша | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | Помещения общего пользования | | |
| 3.1 | Подвал | Запланирован кап. ремонт подвального помещения | Кап. ремонт 2028 г |
| 4 | Система теплоснабжения | | |
| 4.1 | ИТП | Установка общедомовых приборов учёта ТС | Тек. ремонт |
| 5 | Система горячего водоснабжения | | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| 6 | Система холодного водоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 7 | Система канализации | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 8 | Система электроснабжения | | |
| 8.1 | | Предельный срок эксплуатации Запланирован кап. ремонт | Кап. ремонт 2026-2028 гг |
| 9 | Объекты внешнего благоустройства | | |
| | | Дефектов не выявлено | |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 И. О. Косвинников

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"14" апреля 2026 г.

А К Т

ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 63 по ул. Солидарности



| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|-------|----------------------------------|--|--------------------------|
| 1 | Внешние части дома | | |
| 1.1 | Фасад | Запланирован кап. ремонт фасада | Кап. ремонт 2027-2028 гг |
| 2 | Крыша | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | Помещения общего пользования | | |
| 3.1 | Подвал | Запланирован кап. ремонт помещения подвала | Кап. ремонт 2028 г |
| 4 | Система теплоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 5 | Система горячего водоснабжения | | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| 6 | Система холодного водоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 7 | Система канализации | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 8 | Система газоснабжения | | |
| 8.1 | ВДГО | Дефектов не выявлено. Очередная диагностика в 2029 г. | |
| 8.2 | | Замена муфты ВДГО (п. 2, 4) | Тек. ремонт |
| 9 | Система электроснабжения | | |
| 9.1 | | Предельный срок эксплуатации Запланирован кап. ремонт | Кап. ремонт 2028 г |
| 10 | Объекты внешнего благоустройства | | |
| | | Дефектов не выявлено | |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 И. О. Ковальчев

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"22" апреля 2026 г.

А К Т

ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 63а по ул. Солидарности



| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|-------|----------------------------------|--|-------------|
| 1 | Внешние части дома | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 2 | Крыша | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | Помещения общего пользования | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 4 | Система теплоснабжения | | |
| 4.1 | ИТП | Установка общедомовых приборов учёта ТС | Тек. ремонт |
| 5 | Система горячего водоснабжения | | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| 6 | Система холодного водоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 7 | Система канализации | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 8 | Система газоснабжения | | |
| 8.1 | ВДГО | Дефектов не выявлено. Очередная диагностика в 2029 г. | |
| 8.2 | | Замена муфты ВДГО (п. 1-4) | Тек. ремонт |
| 9 | Система электроснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 10 | Объекты внешнего благоустройства | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | Ремонт МАФ | Тек. ремонт |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 И. О. Кобылицы



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"16" апреля 2026 г.

ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 65 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ | Вид ремонта |
|-------|---------------------------|--|-------------|
| 1 | | Внешние части дома | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 2 | | Крыша | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | | Помещения общего пользования | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | Подъезд | Частичный ремонт мест общего пользования | Тек. ремонт |
| 4 | | Система теплоснабжения | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 5 | | Система горячего водоснабжения | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| 6 | | Система холодного водоснабжения | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 7 | | Система канализации | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 8 | | Система электроснабжения | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 9 | | Объекты внешнего благоустройства | |
| | | Дефектов не выявлено | |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 И. О. Коевичев

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"15" апреля 2026 г.



А К Т

**ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 66 по ул. Лейтенанта Амосова**

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ | Вид ремонта |
|-------|---|--|-----------------------------|
| 1 | Внешние части дома | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 2 | Крыша | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | Помещения общего пользования | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 4 | Система теплоснабжения | | |
| 4.1 | | Запланирован кап. ремонт | Кап. ремонт 2027-2028 гг |
| 5 | Система горячего водоснабжения | | |
| 5.1 | | Запланирован кап. ремонт | Кап. ремонт 2028 г |
| 6 | Система холодного водоснабжения | | |
| | | Запланирован кап. ремонт | Кап. ремонт 2028 г |
| 7 | Система канализации | | |
| | | Запланирован кап. ремонт | Кап. ремонт 2028 г |
| 8 | Система электроснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 9 | Объекты внешнего благоустройства | | |
| | | Дефектов не выявлено | |


Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.


 И. О. Коскин

"Утверждаю"
 Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
 С. В. Данилович
 "16" апреля 2026 г.



А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
 жилого дома № 67 по ул. Лейтенанта Амосова

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|-------|---------------------------|--|-------------|
| 1 | | Внешние части дома | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 2 | | Крыша | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | | Помещения общего пользования | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | Подъезд | Частичный ремонт мест общего пользования | Тек. ремонт |
| 4 | | Система теплоснабжения | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 5 | | Система горячего водоснабжения | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| 6 | | Система холодного водоснабжения | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 7 | | Система канализации | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 8 | | Система электроснабжения | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 9 | | Объекты внешнего благоустройства | |
| | | Дефектов не выявлено | |

Председатель комиссии: Главный инженер ООО "Энергопрогресс"  Данчин В. В.

Члены комиссии: Мастер участка  Дьячкин А. В.

Представитель собственников  Д. О. Козмин



| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ | Вид ремонта |
|-------|---|--|-------------|
| 1 | Внешние части дома | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 2 | Крыша | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | Помещения общего пользования | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 4 | Система теплоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 5 | Система горячего водоснабжения | | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| 6 | Система холодного водоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 7 | Система канализации | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 8 | Система электроснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 9 | Объекты внешнего благоустройства | | |
| | | Дефектов не выявлено | |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 А. О. Кобаяши



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"21" апреля 2026 г.

А К Т

ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА

жилого дома № 69 по ул. Лейтенанта Амосова

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ | Вид ремонта |
|-----------|---|--|-----------------------------|
| 1 | Внешние части дома | | |
| 1.1 | | Запланирован кап. ремонт фасада | Кап. ремонт 2026-2028 гг |
| 2 | Крыша | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | Помещения общего пользования | | |
| 3.1 | Подвал | Запланирован кап. ремонт помещения подвала | Кап. ремонт 2028 г |
| 4 | Система теплоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 5 | Система горячего водоснабжения | | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| 6 | Система холодного водоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 7 | Система канализации | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 8 | Система газоснабжения | | |
| 8.1 | ВДГО | Дефектов не выявлено. Очередная диагностика в 2029 г. | |
| 9 | Система электроснабжения | | |
| 9.1 | | Предельный срок эксплуатации Запланирован кап. ремонт | Кап. ремонт 2026-2028 гг |
| 10 | Объекты внешнего благоустройства | | |
| | | Дефектов не выявлено | |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 И. О. Киселевич

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"16" апреля 2026 г.



АКТ

**ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 71 по ул. Солидарности**

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ | Вид ремонта |
|-------|---|--|-----------------------------|
| 1 | Внешние части дома | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 2 | Крыша | | |
| 2.1 | Крыша | Запланирован кап. ремонт | Кап. ремонт 2027-2028 гг |
| 3 | Помещения общего пользования | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 4 | Система теплоснабжения | | |
| 4.1 | | Запланирован кап. ремонт | Кап. ремонт 2027-2028 гг |
| 5 | Система горячего водоснабжения | | |
| 5.1 | | Запланирован кап. ремонт | Кап. ремонт 2027-2028 гг |
| 6 | Система холодного водоснабжения | | |
| 6.1 | | Запланирован кап. ремонт | Кап. ремонт 2027-2028 гг |
| 6.2 | | Замена тепловычислителя «Эльф» на «Карат 306» | Тек. ремонт |
| 7 | Система канализации | | |
| 7.1 | | Запланирован кап. ремонт | Кап. ремонт 2027-2028 гг |
| 8 | Система электроснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 9 | Объекты внешнего благоустройства | | |
| | | Дефектов не выявлено | |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 А. О. Кобаяши

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"23" апреля 2026 г.



А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 72 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ | Вид ремонта |
|-------|---------------------------|--|-------------|
| 1 | | Внешние части дома | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 2 | | Крыша | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | | Помещения общего пользования | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 4 | | Система теплоснабжения | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 5 | | Система горячего водоснабжения | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 6 | | Система холодного водоснабжения | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 7 | | Система канализации | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 8 | | Система электроснабжения | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 9 | | Объекты внешнего благоустройства | |
| | | Дефектов не выявлено | |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 А. О. Ковалюк

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"21" апреля 2026 г.



А К Т

ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 73 по ул. Лейтенанта Амосова

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ | Вид ремонта |
|-------|---|--|--------------------------|
| 1 | Внешние части дома | | |
| 1.1 | Фасад | Запланирован кап. ремонт фасада | Кап. ремонт 2026-2028 гг |
| 2 | Крыша | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | Помещения общего пользования | | |
| 3.1 | Подвал | Запланирован кап. ремонт помещения подвала | Кап. ремонт 2028 г |
| 4 | Система теплоснабжения | | |
| 4.1 | | Запланирован кап. ремонт | Кап. ремонт 2027-2028 гг |
| 5 | Система горячего водоснабжения | | |
| 5.1 | | Запланирован кап. ремонт | Кап. ремонт 2028 г |
| 6 | Система холодного водоснабжения | | |
| 6.1 | | Запланирован кап. ремонт | Кап. ремонт 2028 г |
| 7 | Система канализации | | |
| 7.1 | | Запланирован кап. ремонт | Кап. ремонт 2028 г |
| 8 | Система газоснабжения | | |
| 8.1 | ВДГО | Дефектов не выявлено. Очередная диагностика в 2029 г. | |
| 8.2 | | Замена муфты ВДГО (п. 1-4) | Тек. ремонт |
| 9 | Система электроснабжения | | |
| 9.1 | | Предельный срок эксплуатации Запланирован кап. ремонт | Кап. ремонт 2026-2028 гг |
| 10 | Объекты внешнего благоустройства | | |
| | | Дефектов не выявлено | |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 И. О. Коевинцев

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"23" апреля 2026 г.



А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 74 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|-------|---|--|-------------|
| 1 | Внешние части дома | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | Фасад | Незначительное разрушение краёв балконной плиты кв. 70, 14, 10 (угрозы жизни и здоровью нет) | Тек. ремонт |
| 2 | Крыша | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | Помещения общего пользования | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 4 | Система теплоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 5 | Система горячего водоснабжения | | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| 6 | Система холодного водоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | Замена тепловычислителя «Эльф» на «Карат 306» | Тек. ремонт |
| 7 | Система канализации | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 8 | Система электроснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 9 | Объекты внешнего благоустройства | | |
| | | Дефектов не выявлено | |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


Члены комиссии:

Мастер участка


Представитель собственников


Данчин В. В.


Дьячкин А. В.


И. О. Косвинцев

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"


С. В. Данилович
"23" апреля 2026 г.



А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 76 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|-------|---------------------------|---|-------------|
| 1 | | Внешние части дома | |
| | Фасад | Незначительное разрушение краёв балконной плиты кв. №74, 25 (угрозы жизни и здоровью нет) | Тек. ремонт |
| 2 | | Крыша | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | | Помещения общего пользования | |
| | | Частичный ремонт отделки стен подъездов | |
| 4 | | Система теплоснабжения | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 5 | | Система горячего водоснабжения | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| 6 | | Система холодного водоснабжения | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | Замена тепловычислителя «Эльф» на «Карат 306» | Тек. ремонт |
| 7 | | Система канализации | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 8 | | Система электроснабжения | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 9 | | Объекты внешнего благоустройства | |
| | | Частичный ремонт покрытия детской площадки | Тек. ремонт |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"



Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка


Дьячкин А. В.

Представитель собственников


И.О. Ковшицкий

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"


С. В. Данилович
"21" апреля 2026 г.


А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 77 по ул. Лейтенанта Амосова

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ | Вид ремонта |
|-------|---|--|-----------------------------|
| 1 | Внешние части дома | | |
| 1.1 | Фасад | Запланирован кап. ремонт | Кап. ремонт 2026-2028 гг |
| 2 | Крыша | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | Помещения общего пользования | | |
| 3.1 | Подвал | Запланирован кап. ремонт помещения подвала | Кап. ремонт 2028 г |
| 4 | Система теплоснабжения | | |
| 4.1 | | Запланирован кап. ремонт | Кап. ремонт 2027-2028 гг |
| 5 | Система горячего водоснабжения | | |
| 5.1 | ИТП | Запланирован кап. ремонт | Кап. ремонт 2028 г |
| 6 | Система холодного водоснабжения | | |
| 6.1 | | Запланирован кап. ремонт | Кап. ремонт 2028 г |
| 7 | Система канализации | | |
| 7.1 | | Запланирован кап. ремонт | Кап. ремонт 2028 г |
| 8 | Система газоснабжения | | |
| 8.1 | ВДГО | Дефектов не выявлено. Очередная диагностика в 2029 г. | |
| 8.2 | | Замена муфты ВДГО (п. 1-4) | Тек. ремонт |
| 9 | Система электроснабжения | | |
| 9.1 | | Предельный срок эксплуатации Запланирован кап. ремонт | Кап. ремонт 2026-2028 гг |
| 10 | Объекты внешнего благоустройства | | |
| | | Дефектов не выявлено | |


Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


Члены комиссии:

Мастер участка


Представитель собственников


Данчин В. В.


Дьячкин А. В.


И.О. Косин

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

 С. В. Данилович
"22" апрель 2026 г.



А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 77/1 по ул. Лейтенанта Амосова

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|-------|---|--|-------------|
| 1 | Внешние части дома | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 2 | Крыша | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | Помещения общего пользования | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 4 | Система теплоснабжения | | |
| 4.1 | ИТП | Установка общедомовых приборов учёта ТС | Тек. ремонт |
| 5 | Система горячего водоснабжения | | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| 6 | Система холодного водоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | Замена тепловычислителя «Эльф» на «Карат 306» | Тек. ремонт |
| 7 | Система канализации | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 8 | Система электроснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 9 | Объекты внешнего благоустройства | | |
| | | Дефектов не выявлено | |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


 Данчин В. В.

Члены комиссии:


Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Представитель собственников

 И.О. Киселев

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

 С.В. Данилович
"23" апреля 2026 г.



А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 78 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|-------|----------------------------------|--|-------------|
| 1 | Внешние части дома | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 2 | Крыша | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | Помещения общего пользования | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 4 | Система теплоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 5 | Система горячего водоснабжения | | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| 6 | Система холодного водоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | Замена тепловычислителя «Эльф» на «Карат 306» | Тек. ремонт |
| 7 | Система канализации | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 8 | Система электроснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 9 | Объекты внешнего благоустройства | | |
| | | Дефектов не выявлено | |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


 Данчин В. В.

Члены комиссии:


Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Представитель собственников

 И.О. Кобылицы

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"


С. В. Данилович
"16" апреля 2026 г.




А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 79 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|-------|---|--|--------------------------|
| 1 | Внешние части дома | | |
| 1.1 | Фасад | Запланирован кап. ремонт фасада | Кап. ремонт 2028 г. |
| 2 | Крыша | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | Помещения общего пользования | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 4 | Система теплоснабжения | | |
| 4.1 | | Запланирован кап. ремонт | Кап. ремонт 2027-2028 г. |
| 5 | Система горячего водоснабжения | | |
| 5.1 | | Запланирован кап. ремонт | Кап. ремонт 2027-2028 г. |
| 6 | Система холодного водоснабжения | | |
| 6.1 | | Запланирован кап. ремонт | Кап. ремонт 2027-2028 г. |
| 7 | Система канализации | | |
| 7.1 | | Запланирован кап. ремонт | Кап. ремонт 2027-2028 г. |
| 8 | Система электроснабжения | | |
| | | Предельный срок эксплуатации Запланирован кап. ремонт | Кап. ремонт 2023-2025г. |
| 9 | Объекты внешнего благоустройства | | |
| | | Дефектов не выявлено | |


Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"



Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка


Дьячкин А. В.

Представитель собственников


Д. О. Коевичев

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

 С. В. Данилович
"22" апреля 2026 г.



А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 79/1 по ул. Лейтенанта Амосова

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ | Вид ремонта |
|-------|---|--|-------------|
| 1 | Внешние части дома | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 2 | Крыша | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | Помещения общего пользования | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 4 | Система теплоснабжения | | |
| 4.1 | ИТП | Установка общедомовых приборов учёта ТС | Тек. ремонт |
| 5 | Системы горячего водоснабжения | | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| 6 | Система холодного водоснабжения | | |
| 6.1 | | Замена тепловычислителя «Эльф» на «Карат 306» | Тек. ремонт |
| 7 | Система канализации | | |
| 7.1 | | Дефектов не выявлено | |
| 8 | Система электроснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 9 | Объекты внешнего благоустройства | | |
| | | Дефектов не выявлено | |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


Члены комиссии:

Мастер участка


Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 И.О. Коевшинов

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

 С. В. Данилович
"29" апреля 2026 г.



А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 80 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ | Вид ремонта |
|-------|---|--|-------------|
| 1 | Внешние части дома | | |
| | Отмостка | Ремонт отмостки с тыльной стороны жилого дома (60 м2) | Тек. ремонт |
| 2 | Крыша | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | Помещения общего пользования | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 4 | Система теплоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 5 | Системы горячего водоснабжения | | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| 6 | Система холодного водоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 7 | Система канализации | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 8 | Система электроснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 9 | Объекты внешнего благоустройства | | |
| | | Дефектов не выявлено | |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


Члены комиссии:

Мастер участка


Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Косхин И. О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"



С. В. Данилович

"16" апреля 2026 г.



А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 81 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ | Вид ремонта |
|-------|---------------------------|--|---------------------|
| 1 | | Внешние части дома | |
| | фасады | Дефектов не выявлено | |
| 2 | | Крыша | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | | Помещения общего пользования | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 4 | | Система теплоснабжения | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 5 | | Система горячего водоснабжения | |
| 5.1 | | Запланирован кап. ремонт системы горячего водоснабжения | Кап. ремонт 2028 г. |
| 6 | | Система холодного водоснабжения | |
| 6.1 | | Запланирован кап. ремонт системы холодного водоснабжения | Кап. ремонт 2028 г. |
| 6.2 | | Замена тепловычислителя «Эльф» на «Карат 306» | Тек. ремонт |
| 7 | | Система канализации | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 8 | | Система электроснабжения | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 9 | | Объекты внешнего благоустройства | |
| | | Дефектов не выявлено | |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"



Данчин В. В.


Члены комиссии:

Мастер участка



Дьячкин А. В.

Представитель собственников



"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"


С. В. Данилович
"29" апреля 2026 г.




А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 82 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|-------|---|--|-------------|
| 1 | Внешние части дома | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 2 | Крыша | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | Помещения общего пользования | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 4 | Система теплоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 5 | Система горячего водоснабжения | | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| 6 | Система холодного водоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | Замена тепловычислителя «Эльф» на «Карат 306» | Тек. ремонт |
| 7 | Система канализации | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 8 | Система электроснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 9 | Объекты внешнего благоустройства | | |
| | | Дефектов не выявлено | |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

 Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Представитель собственников

 И. О. Косвицкий

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"13" мая 2026 г.




А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 83 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|-------|---|--|-------------|
| 1 | Внешние части дома | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 2 | Крыша | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | Помещения общего пользования | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 4 | Система теплоснабжения | | |
| 4.1 | ИТП | Установка общедомовых приборов учёта ТС | Тек. ремонт |
| 5 | Система горячего водоснабжения | | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| 6 | Система холодного водоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 7 | Система канализации | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 8 | Система электроснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 9 | Объекты внешнего благоустройства | | |
| | | Дефектов не выявлено | |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


 Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Представитель собственников

 И. О. Коввинцев

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"29" апреля 2026 г.




А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 84 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|-------|---------------------------|--|-------------|
| 1 | | Внешние части дома | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 2 | | Крыша | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | | Помещения общего пользования | |
| 3.1 | | Дефектов не выявлено | |
| 4 | | Система теплоснабжения | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 5 | | Системы горячего водоснабжения | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| 6 | | Система холодного водоснабжения | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 7 | | Система канализации | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 8 | | Система электроснабжения | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 9 | | Объекты внешнего благоустройства | |
| | | Дефектов не выявлено | |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


 Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Представитель собственников

 И. О. Ковальчев

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"13" мая 2026 г.



А К Т

ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 85 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|-------|----------------------------------|--|-------------|
| 1 | Внешние части дома | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 2 | Крыша | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | Помещения общего пользования | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 4 | Система теплоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 5 | Система горячего водоснабжения | | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| 6 | Система холодного водоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 7 | Система канализации | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 8 | Система электроснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 9 | Объекты внешнего благоустройства | | |
| | | Дефектов не выявлено | |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


 Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Представитель собственников

 И. О. Ковальчев

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"29" апреля 2026 г.

А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 86 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|-------|----------------------------------|--|-------------|
| 1 | Внешние части дома | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 2 | Крыша | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | Помещения общего пользования | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 4 | Система теплоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 5 | Система горячего водоснабжения | | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| 6 | Система холодного водоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 7 | Система канализации | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 8 | Система электроснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 9 | Объекты внешнего благоустройства | | |
| | | Дефектов не выявлено | |


Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


 Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Представитель собственников

 И. О. Кожышчев

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"19" мая 2026 г.



А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 87 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|-------|---|--|-------------|
| 1 | Внешние части дома | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 2 | Крыша | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | Помещения общего пользования | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 4 | Система теплоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 5 | Система горячего водоснабжения | | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| 6 | Система холодного водоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 7 | Система канализации | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 8 | Система электроснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 9 | Объекты внешнего благоустройства | | |
| | | Дефектов не выявлено | |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


Члены комиссии:

Мастер участка


Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 И. О. Ковалюхина

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

 С. В. Данилович
"12" мая 2026 г.



А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 88 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|-------|--|--|-------------|
| 1 | Внешние части дома | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 2 | Крыша | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | Помещения общественного пользования | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 4 | Система теплоснабжения | | |
| 4.1 | ИТП | Установка общедомовых приборов учёта ТС | Тек. ремонт |
| 5 | Система горячего водоснабжения | | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| 6 | Система холодного водоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | Замена тепловычислителя «Эльф» на «Карат 306» | Тек. ремонт |
| 7 | Система канализации | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 8 | Система электроснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 9 | Объекты внешнего благоустройства | | |
| | | Дефектов не выявлено | |


Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

 Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Представитель собственников

 И.О. Ковалюк

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"19" мая 2026 г.




А К Т

ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 89 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|-------|----------------------------------|--|-------------|
| 1 | Внешние части дома | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 2 | Крыша | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | Помещения общего пользования | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 4 | Система теплоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 5 | Система горячего водоснабжения | | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| 6 | Система холодного водоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 7 | Система канализации | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 8 | Система электроснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 9 | Объекты внешнего благоустройства | | |
| | | Дефектов не выявлено | |


Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


 Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Представитель собственников

 И. О. Ковалюк

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"12" мая 2026 г.



А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 90 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|-------|---|--|-------------|
| 1 | Внешние части дома | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 2 | Крыша | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | Помещения общего пользования | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 4 | Система теплоснабжения | | |
| 4.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ТС | Тек. ремонт |
| 5 | Система горячего водоснабжения | | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| 6 | Система холодного водоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 7 | Система канализации | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 8 | Система электроснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 9 | Объекты внешнего благоустройства | | |
| | | Дефектов не выявлено | |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


 Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Представитель собственников

 И. О. Кобяев

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"



С. В. Данилович

"14" мая 2026 г.



А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 91 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ | Вид ремонта |
|-------|---|--|-------------|
| 1 | Внешние части дома | | |
| | | Дефектов не выявлено | Тек. ремонт |
| | Крыльца | Частичный ремонт ж/б крыльца и поручня под. № 4 | |
| 2 | Крыша | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | Помещения общего пользования | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 4 | Система теплоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 5 | Система горячего водоснабжения | | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| 6 | Система холодного водоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 7 | Система канализации | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 8 | Система электроснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 9 | Объекты внешнего благоустройства | | |
| | | Дефектов не выявлено | |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"



Данчин В. В.


Члены комиссии:

Мастер участка



Дьячкин А. В.

Представитель собственников



"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"12" мая 2026 г.



А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 92 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|-------|---|--|-------------|
| 1 | Внешние части дома | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 2 | Крыша | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | Помещения общего пользования | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 4 | Система теплоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 5 | Система горячего водоснабжения | | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| 6 | Система холодного водоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | Замена тепловычислителя «Эльф» на «Карат 306» | Тек. ремонт |
| 7 | Система канализации | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 8 | Система электроснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 9 | Объекты внешнего благоустройства | | |
| | | Дефектов не выявлено | |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Представитель собственников

И.О. Кисевичев

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"



С. В. Данилович

"14" мая 2026 г.

А К Т

**ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 93 по ул. Солидарности**

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|----------|---|--|-------------|
| 1 | Внешние части дома | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 2 | Крыша | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | Помещения общего пользования | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 4 | Система теплоснабжения | | |
| 4.1 | ИТП | Установка общедомовых приборов учёта ТС | Тек. ремонт |
| 5 | Система горячего водоснабжения | | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| 6 | Система холодного водоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 7 | Система канализации | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 8 | Система электроснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 9 | Объекты внешнего благоустройства | | |
| | | Дефектов не выявлено | |

Председатель комиссии:


Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 И. О. Ковальчев

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"14" мая 2026 г.



А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 93а по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|-------|---|--|-------------|
| 1 | Внешние части дома | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | Фасад | Ремонт межпанельных швов (кв. №№ 97, 87, 12) | Тек. Ремонт |
| 2 | Крыша | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | Помещения общего пользования | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 4 | Система теплоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 5 | Система горячего водоснабжения | | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| 6 | Система холодного водоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 7 | Система канализации | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 8 | Система электроснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 9 | Объекты внешнего благоустройства | | |
| | | Дефектов не выявлено | |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

Данчин В. В.

Дьячкин А. В.

И.О. Косвинников

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"13" мая 2026 г.



А К Т

ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 94 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|-------|----------------------------------|--|-------------|
| 1 | Внешние части дома | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 2 | Крыша | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | Помещения общего пользования | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 4 | Система теплоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 5 | Система горячего водоснабжения | | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| 6 | Система холодного водоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | Замена тепловычислителя «Эльф» на «Карат 306» | Тек. ремонт |
| 7 | Система канализации | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 8 | Система электроснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 9 | Объекты внешнего благоустройства | | |
| | | Дефектов не выявлено | |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


 Данчин В. В.

Члены комиссии:


Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Представитель собственников

 И. О. Кобылицев

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

 С. В. Данилович
"14" апреля 2025 г.



А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 95 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|-------|---|--|-------------|
| 1 | Внешние части дома | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 2 | Крыша | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | Помещения общего пользования | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 4 | Система теплоснабжения | | |
| 4.1 | ИТП | Установка общедомовых приборов учёта ТС | Тек. ремонт |
| 5 | Система горячего водоснабжения | | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| 6 | Система холодного водоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 7 | Система канализации | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 8 | Система электроснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 9 | Объекты внешнего благоустройства | | |
| | | Дефектов не выявлено | |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


Члены комиссии:

Мастер участка


Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 И.О. Ковальчук

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

 С. В. Данилович
"19" мая 2026 г.




А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 95а по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|-------|---|--|-------------|
| 1 | Внешние части дома | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | Ремонтные работы крыльца (под. 1, 2, 3, 4) | Тек. ремонт |
| 2 | Крыша | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | Помещения общего пользования | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 4 | Система теплоснабжения | | |
| 4.1 | ИТП | Установка общедомовых приборов учёта ТС | Тек. ремонт |
| 5 | Система горячего водоснабжения | | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| 6 | Система холодного водоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 7 | Система канализации | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 8 | Система электроснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 9 | Объекты внешнего благоустройства | | |
| | | Дефектов не выявлено | |


Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


 Данчин В. В.

Члены комиссии:


Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Представитель собственников

 Н.О. Ковальчук

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

 С. В. Данилович
"13" мая 2026 г.



А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 96 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|-------|---|--|-------------|
| 1 | Внешние части дома | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 2 | Крыша | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | Помещения общего пользования | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 4 | Система теплоснабжения | | |
| 4.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ТС | Тек. ремонт |
| 5 | Система горячего водоснабжения | | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| 6 | Система холодного водоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | | Замена тепловычислителя «Эльф» на «Карат 306» | Тек. ремонт |
| 7 | Система канализации | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 8 | Система электроснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 9 | Объекты внешнего благоустройства | | |
| | | Дефектов не выявлено | |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


 Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Представитель собственников

 И. О. Косыликов

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"19" мая 2026 г.



А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 97 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|-------|----------------------------------|--|-------------|
| 1 | Внешние части дома | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 2 | Крыша | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | Помещения общего пользования | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 4 | Система теплоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 5 | Система горячего водоснабжения | | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| 6 | Система холодного водоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 7 | Система канализации | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 8 | Система электроснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 9 | Объекты внешнего благоустройства | | |
| | | Дефектов не выявлено | |


Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

 Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Представитель собственников

 И. О. Ковалюк

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"20" мая 2026 г.



А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 97а по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|-------|---------------------------|---|-------------|
| 1 | | Внешние части дома | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| | Фасад | Незначительное разрушение краёв балконной плиты кв. №25 (угрозы жизни и здоровью нет) | Тек. ремонт |
| 2 | | Крыша | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | | Помещения общего пользования | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 4 | | Система теплоснабжения | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 5 | | Система горячего водоснабжения | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| 6 | | Система холодного водоснабжения | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 7 | | Система канализации | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 8 | | Система электроснабжения | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 9 | | Объекты внешнего благоустройства | |
| | | Дефектов не выявлено | |

Председатель комиссии:


Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


Члены комиссии:

Мастер участка


Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 И. О. Кобылицкий

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"



С. В. Данилович

"20" мая 2026 г.



А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 98 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Решение о принятии мер |
|-------|---|--|------------------------|
| 1 | Внешние части дома | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 2 | Крыша | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | Помещения общего пользования | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 4 | Система теплоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 5 | Система горячего водоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 6 | Система холодного водоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 7 | Система канализации | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 8 | Система электроснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 9 | Объекты внешнего благоустройства | | |
| | | Дефектов не выявлено | |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


 Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Представитель собственников

 И. О. Кабанов

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"



С. В. Данилович

"20" мая 2026 г.



А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 99а по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|-------|---------------------------|--|-------------|
| 1 | | Внешние части дома | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 2 | | Крыша | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | | Помещения общего пользования | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 4 | | Система теплоснабжения | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 5 | | Система горячего водоснабжения | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| 6 | | Система холодного водоснабжения | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 7 | | Система канализации | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 8 | | Система электроснабжения | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 9 | | Объекты внешнего благоустройства | |
| | | Дефектов не выявлено | |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"



Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка



Дьячкин А. В.

Представитель собственников



"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"



С. В. Данилович

"20" мая 2026 г.



А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 99 по ул. Солидарности

| № п/п | Место обнаружения дефекта | Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ | Вид ремонта |
|-------|----------------------------------|--|-------------|
| 1 | Внешние части дома | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 2 | Крыша | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 3 | Помещения общего пользования | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 4 | Система теплоснабжения | | |
| 4.1 | ИТП | Установка общедомовых приборов учёта ТС | Тек. ремонт |
| 5 | Система горячего водоснабжения | | |
| 5.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учёта ГВС | Тек. ремонт |
| 6 | Система холодного водоснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 7 | Система канализации | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 8 | Система электроснабжения | | |
| | | Дефектов не выявлено | |
| 9 | Объекты внешнего благоустройства | | |
| | | Дефектов не выявлено | |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


Члены комиссии:

Мастер участка


Представитель собственников



Данчин В. В.



Дьячкин А. В.



И. О. Кобяев