

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"17" апреля 2025 г.

А К Т

ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 99а по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
		Дефектов не выявлено	Тек. ремонт
2	Крыша		
		Ремонт стыков кровельных плит, герметизация тех. отверстий	Тек. ремонт
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система электроснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	


Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 И. О. Кольцов

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"17" апреля 2025 г.

А К Т

ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 99 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
		Дефектов не выявлено	
2	Крыша		
		Ремонт стыков кровельных плит, ограждения и герметизация тех. отверстий	Тек. ремонт
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
4.1	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ТС	Тек. ремонт
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система электроснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 А. О. Воханников

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"25" апреля 2025 г.



А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 98 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Решение о принятии мер
1	Внешние части дома		
		Дефектов не выявлено	
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
5	Система горячего водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система электроснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

 Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Представитель собственников

 И. О. Кabanov

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"17" апреля 2025 г.

А К Т

ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 97а по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Внешние части дома	
1.1		Дефектов не выявлено	Тек. ремонт
2		Крыша	
		Дефектов не выявлено	Тек. ремонт
3		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
4		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
5		Система горячего водоснабжения	
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
7		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
8		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
9		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	


Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 И. О. Коевников

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

 С. В. Данилович
"17" апреля 2025 г.



А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 97 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
		Дефектов не выявлено	
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система электроснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 А. О. Косых

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"17" апреля 2025 г.

А К Т

ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 96 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
		Дефектов не выявлено	
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
4.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ТС	Тек. ремонт
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система электроснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 А.О. Козлов
 О.И. Гостев

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"25" апреля 2025 г.

А К Т

ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 95а по ул. Солидарности



№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
		Дефектов не выявлено	
2	Крыша		
		Ремонт стыков кровельных плит, герметизация технических отверстий	Тек. ремонт
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
4.1	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ТС	Тек. ремонт
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система электроснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.





"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
С. В. Данилович
"14" апреля 2025 г.

А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 95 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
		Дефектов не выявлено	Тек. ремонт
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	Тек. ремонт
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
4.1	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ТС	Тек. ремонт
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система электроснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 А. Д. Кabanов

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"16" апреля 2025 г.

А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 93а по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
	Фасад	Герметизация межпанельных швов (кв. 17)	Тек. ремонт
2		Крыша	
		Дефектов не выявлено	
		Установка турбодетектора – 2 шт	Тек. ремонт
3		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
4		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
5		Система горячего водоснабжения	
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
7		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
8		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
9		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Н. О. Козловский

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"28" апреля 2025 г.




А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 94 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
		Дефектов не выявлено	Тек. ремонт
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система электроснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

 Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Представитель собственников

 И. Д. Киселев
 Н. А. Сазыкин

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
С. В. Данилович
"14" апреля 2025 г.

А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 93 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
		Дефектов не выявлено	
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
4.1	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ТС	Тек. ремонт
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система электроснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено (Замена урны)	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Киселев И. О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"14" апреля 2025 г.

А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 92 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
2		Крыша	
		Дефектов не выявлено	
3		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
4		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
5		Система горячего водоснабжения	
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
7		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
8		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
9		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Н. В. Иванов

 Киселев А. О.

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"24" апреля 2025 г.

А К Т

ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 91 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
		Дефектов не выявлено	Тек. ремонт
	Крыльца	Частичный ремонт ж/б крыльца и поручня под. № 3	
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	Тек. ремонт
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система электроснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

Данчин В. В.

Дьячкин А. В.

Тибалько

Косинцев И.О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С.В. Данилович

"14" апреля 2025 г.



А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 90 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
		Дефектов не выявлено	
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
4.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ТС	Тек. ремонт
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система электроснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Ковалюк Д. Д.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"17" апреля 2025 г.

АКТ

ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 89 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
2		Крыша	
		Дефектов не выявлено	
3		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
4		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
5		Система горячего водоснабжения	
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
7		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
8		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
9		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Коевский А. Д.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"24" апреля 2025 г.



А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 88 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
		Дефектов не выявлено	Тек. ремонт
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общественного пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
4.1	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ТС	Тек. ремонт
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система электроснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 И. О. Козлов
 А. А. Кузнецов

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"17" апреля 2025 г.

А К Т

ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 87 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
		Дефектов не выявлено	Тек. ремонт
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	Тек. ремонт
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система электроснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	


Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 И. О. Киселев

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"25" апреля 2025 г.



А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 86 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
2		Крыша	
		Дефектов не выявлено	
3		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
4		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
5		Система горячего водоснабжения	
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
7		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
8		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
9		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

 Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Представитель собственников





"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"14" апреля 2025 г.

А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 85 по ул. Солидарности



№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
2		Крыша	
		Дефектов не выявлено	
3		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
4		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
5		Система горячего водоснабжения	
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
7		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
8		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
9		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Ковалюк И. О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"25" апреля 2025 г.

А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 84 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	Тек. ремонт
2		Крыша	
		Дефектов не выявлено	
3		Помещения общего пользования	
3.1		Дефектов не выявлено	Тек. ремонт
4		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
5		Системы горячего водоснабжения	
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
7		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
8		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
9		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Киселев И. Н.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"14" апреля 2025 г.

А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 83 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
2		Крыша	
		Дефектов не выявлено	
3		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
4		Система теплоснабжения	
4.1	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ТС	Тек. ремонт
5		Система горячего водоснабжения	
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
7		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
8		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
9		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Коевшинов И. О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"17" апреля 2025 г.

А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 82 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
		Дефектов не выявлено	Тек. ремонт
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	Тек. ремонт
4	Система теплоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система электроснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Косиничев В. О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"
С. В. Данилович
"09" апреля 2025 г.

А К Т

ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 81 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Цоколь	Окраска цоколя (100 %)	Кап. ремонт 2023-2025 г.
1.2	Крыльца	Ремонт штукатурки и окраска крылец (5 шт.)	
1.3		Ремонт козырьков крылец (5 шт.)	
1.4	Фасад	Ремонт межпанельных швов (100 %)	
1.5		Окраска фасада (100 %)	
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
3.1	Подъезды	Дефектов не выявлено	Кап. ремонт 2023-2025 г.
3.2	Подвал	Ремонт подвального помещения	
4	Система теплоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система электроснабжения		
		Предельный срок эксплуатации Запланирован кап. ремонт	Кап. ремонт 2023-2025 г.
9	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Киселев А. О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"25" апреля 2025 г.

А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 80 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
		Дефектов не выявлено	Тек. ремонт
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	Тек. ремонт
4	Система теплоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
5	Системы горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система электроснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 И. О. Кabanов
 Н. Н. Стетский

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

 С. В. Данилович
"09" апреля 2025 г.



А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 79/1 по ул. Лейтенанта Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
		Дефектов не выявлено	Тек. ремонт
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
4.1	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ТС	Тек. ремонт
5	Системы горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
7.1		Дефектов не выявлено	Тек. ремонт
8	Система электроснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.



В 

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"09" апреля 2025 г.

А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 79 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Цоколь	Окраска цоколя (100 %)	Кап. ремонт 2023-2025 г.
1.2	Крыльца	Ремонт штукатурки и окраска крылец (5 шт.)	
1.3		Ремонт козырьков крылец (5 шт.)	
1.4	Фасад	Ремонт межпанельных швов (100 %)	
1.5		Окраска фасада (100 %)	
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
3.1	Подвал	Ремонт подвального помещения	Кап. ремонт 2023-2025 г.
4	Система теплоснабжения		
4.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ТС	Тек. ремонт
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система электроснабжения		
		Предельный срок эксплуатации Запланирован кап. ремонт	Кап. ремонт 2023-2025г.
9	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Косинов М.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"17" апреля 2025 г.

А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 78 по ул. Солидарности



№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	Тек. ремонт
2		Крыша	
		Дефектов не выявлено	
3		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
4		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
5		Система горячего водоснабжения	
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
7		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
8		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
9		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:


Мастер участка

Представитель собственников


 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.



 Косвинцев В. О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

 С. В. Данилович
"09" апрель 2025 г.



А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 77/1 по ул. Лейтенанта Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
		Дефектов не выявлено	Тек. ремонт
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
4.1	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ТС	Тек. ремонт
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система электроснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


 Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Представитель собственников

 Коевич А. О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"23" апреля 2025 г.

А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 77 по ул. Лейтенанта Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
		Дефектов не выявлено	Тек. ремонт
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
6.1		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система газоснабжения		
8.1	ВДГО	Дефектов не выявлено. Очередная диагностика в 2029 г.	
9	Система электроснабжения		
		Дефектов не выявлено	
10	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:



Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

Регулис З.Ф.

 Регулис П. П.
 Косицын В. О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"10" апреля 2025 г.

А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 76 по ул. Солидарности



№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
	Фасад	Незначительное разрушение краёв балконной плиты (угрозы жизни и здоровью нет)	Тек. ремонт
2		Крыша	
		Дефектов не выявлено	
3		Помещения общего пользования	
		Частичный ремонт отделки стен подъездов	
4		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
5		Система горячего водоснабжения	
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
7		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
8		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
9		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	
		Ремонт МАФ (машинка, теннисный стол, ограждение)	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Н. О. Кобаяши

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"10" апреля 2024 г.

А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 74 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
		Дефектов не выявлено	
	Фасад	Незначительное разрушение краёв балконной плиты (угрозы жизни и здоровью нет)	Тек. ремонт
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система электроснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 А. О. Кособутчев

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"10" апреля 2025 г.



А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 73 по ул. Лейтенанта Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1		Дефектов не выявлено	Тек. ремонт
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
6.1		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система газоснабжения		
8.1	ВДГО	Дефектов не выявлено. Очередная диагностика в 2029 г.	
9	Система электроснабжения		
		Дефектов не выявлено	
10	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Козмин В. О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"10" апреля 2025 г.

А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 72 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	Тек. ремонт
2		Крыша	
		Дефектов не выявлено	
3		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
4		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
5		Система горячего водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
6		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
7		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
8		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
9		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Косинцев

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"24" апреля 2024 г.



А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 71 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
1.1	Отмостка	Предельный срок эксплуатации Запланирован кап. ремонт (не аварийное)	Кап. ремонт 2025 г
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
3.1	Подвал	Предельный срок эксплуатации Запланирован кап. ремонт (не аварийное)	Кап. ремонт 2025 г
4	Система теплоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система электроснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 А. О. Киселевич

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"09" апреля 2025 г.



А К Т

ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА

жилого дома № 69 по ул. Лейтенанта Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	Тек. ремонт
2		Крыша	
		Дефектов не выявлено	
3		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	Тек. ремонт
4		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
5		Система горячего водоснабжения	
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
7		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
8		Система газоснабжения	
8.1	ВДГО	Дефектов не выявлено. Очередная диагностика в 2029 г.	
9		Система электроснабжения	
9.1		Предельный срок эксплуатации Запланирован кап. ремонт	Кап. ремонт 2026-2028 гг
10		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Коевников Д. О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"09" апрель 2025 г.

А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 68 по ул. Лейтенанта Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	Тек. ремонт
2		Крыша	
		Дефектов не выявлено	
3		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
4		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
5		Система горячего водоснабжения	
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
7		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
8		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
9		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 И. О. Косвинников

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"16" апреля 2025 г.

А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 67 по ул. Лейтенанта Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
		Дефектов не выявлено	Тек. ремонт
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
		Замена стеклопакета тамбурной двери – 2 под.	Тек. ремонт
4	Система теплоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система электроснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии: Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии: Мастер участка

Дьячкин А. В.

Представитель собственников

Усачев М.И.

Росовинцев П.О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"08" апреля 2025 г.

А К Т

ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 66 по ул. Лейтенанта Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
	Фасад	Незначительное разрушение краёв балконной плиты (угрозы жизни и здоровью нет)	Тек. ремонт
2		Крыша	
		Дефектов не выявлено	Тек. ремонт
3		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
4		Система теплоснабжения	
4.1	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ТС	Тек. ремонт
5		Система горячего водоснабжения	
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
7		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
8		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
9		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 И. О. Косхин

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"16" апреля 2025 г.

А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 65 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
		Дефектов не выявлено	Тек. ремонт
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система электроснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Н. О. Косвинников

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"14" апреля 2025 г.

А К Т

ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 63а по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
		Дефектов не выявлено	Тек. Ремонт
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	Тек. ремонт
4	Система теплоснабжения		
4.1	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ТС	Тек. ремонт
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система газоснабжения		
8.1	ВДГО	Дефектов не выявлено. Очередная диагностика в 2029 г.	
9	Система электроснабжения		
9.1		Предельный срок эксплуатации Запланирован кап. ремонт	Кап. ремонт 2026-2028 гг
10	Объекты внешнего благоустройства		
		Ремонт качели и горки	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

 Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Представитель собственников

 Козмин А. О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"08" апреля 2025 г.

А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 63 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
		Дефектов не выявлено	Тек. ремонт
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система газоснабжения		
8.1	ВДГО	Дефектов не выявлено. Очередная диагностика в 2029 г.	
9	Система электроснабжения		
9.1		Предельный срок эксплуатации Запланирован кап. ремонт	Кап. ремонт 2026-2028 гг
10	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Коваленко В. О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"15" апреля 2025 г.

А К Т

ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 62 по ул. Лейтенанта Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
		Дефектов не выявлено	
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
4.1	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ТС	Тек. ремонт
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система электроснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 А. О. Киселев

 Т. М. Зиканова

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"23" апреля 2025 г.

А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 61а по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	
2		Крыша	
		Дефектов не выявлено	Тек. ремонт
3		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
4		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
5		Система горячего водоснабжения	
5.1	ИТП	Установка общедомовых приборов учёта ГВС	Тек. ремонт
6		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
7		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
8		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
9		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 В. А. Васильев

 А. О. Кабанов

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"24" апреля 2025 г.

А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 61 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1		Внешние части дома	
1.1		Дефектов не выявлено	Тек. ремонт
2		Крыша	
		Дефектов не выявлено	
3		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
4		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
5		Система горячего водоснабжения	
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
7		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
8		Система газоснабжения	
8.1	ВДГО	Дефектов не выявлено. Очередная диагностика в 2029 году	
9		Система электроснабжения	
9.1		Предельный срок эксплуатации Запланирован кап. ремонт	Кап. ремонт 2026-2028 гг
10		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 А. О. Коскин

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович


"09" апреля 2025 г.

А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 60 по ул. Лейтенанта Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
		Дефектов не выявлено	Тек. ремонт
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
4.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ТС	Тек. ремонт
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система электроснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Объекты внешнего благоустройства		
		Частичная замена ступеней на горке	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

 Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка


 Дьячкин А. В.

Представитель собственников

Александр С.А.



"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"


С. В. Данилович
"08" апреля 2025 г.



А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 59 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	Тек. ремонт
2		Крыша	
		Дефектов не выявлено	
3		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	
4		Система теплоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
5		Система горячего водоснабжения	
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	Тек. ремонт
7		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
8		Система газоснабжения	
8.1	ВДГО	Дефектов не выявлено. Очередная диагностика в 2029 г.	
9		Система электроснабжения	
9.1		Предельный срок эксплуатации Запланирован кап. ремонт	Кап. ремонт 2026-2028 гг
10		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:


Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников


Данчин В. В.


Дьячкин А. В.


Киселев А. О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"15" апреля 2025 г.



А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 58 по ул. Лейтенанта Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1		Внешние части дома	
		Дефектов не выявлено	Тек. ремонт
2		Крыша	
		Дефектов не выявлено	
3		Помещения общего пользования	
		Дефектов не выявлено	Тек. ремонт
4		Система теплоснабжения	
4.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ТС	Тек. ремонт
5		Система горячего водоснабжения	
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6		Система холодного водоснабжения	
		Дефектов не выявлено	
7		Система канализации	
		Дефектов не выявлено	
8		Система электроснабжения	
		Дефектов не выявлено	
9		Объекты внешнего благоустройства	
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

 Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

 Дьячкин А. В.

Представитель собственников

 Косин И. О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"08" апреля 2024 г.



А К Т
ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 57 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
		Дефектов не выявлено	
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
	Пристройка	Капитальный ремонт подпорной стены входа в подвал (второй спуск)	Кап. ремонт
4	Система теплоснабжения		
4.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ТС	Тек. ремонт
5	Система горячего водоснабжения		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учёта ГВС	Тек. ремонт
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	Тек. ремонт
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система газоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
9	Система электроснабжения		
9.1		Предельный срок эксплуатации Запланирован кап. ремонт	Кап. Ремонт 2026-2028 гг
10	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"


Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.

 Кобяев О. О.

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"08" апреля 2025г.

А К Т

ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА
жилого дома № 53 по ул. Лейтенанта Амосова

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объем работ	Вид ремонта
1	Внешние части дома		
		Дефектов не выявлено	
2	Крыша		
		Дефектов не выявлено	
3	Помещения общего пользования		
		Дефектов не выявлено	
4	Система теплоснабжения		
		Дефектов не выявлено	Тек. ремонт
5	Система горячего водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
6	Система холодного водоснабжения		
		Дефектов не выявлено	
7	Система канализации		
		Дефектов не выявлено	
8	Система газоснабжения		
8.1	ВДГО	Дефектов не выявлено. Очередная диагностика в 2029 г.	
9	Система электроснабжения		
9.1		Предельный срок эксплуатации Запланирован кап. ремонт	Кап. Ремонт 2029-2031 гг
10	Объекты внешнего благоустройства		
		Дефектов не выявлено	

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Члены комиссии:

Мастер участка

Представитель собственников

 Данчин В. В.

 Дьячкин А. В.
 Ковальков А. О.